

skal have Bad, maa transporteres til den 50 m borteliggende Badebygning. Alt det varme Vand, der skal bruges i Bygningen, bæres i Kander og Spande fra Badebygningen.

Sygestuerne i Manzardetagen er kun ganske utilstrækkeligt belyste gennem lavtsiddende smaa Vinduer. Paa dette Omraade kunde der for en beskedent Sum forlængst været raadet Bod dels ved at fjerne hele den paaklistrede, gennemløbende Bindingsværkskvist, dels ved Ovenlys gennem Tagetagen.

Der er i Bygningen kun enkelte Steder indlagt elektrisk Lys, i øvrigt bruges Gasbelysning og Petroleumlampen.

At Larmen fra Gadefærdselen ofte maa være en Gene for de alvorligere angrebne syge, er forstaaeligt, ligesom det ogsaa disciplinært maa være en Ulempe, at Patienterne i Stueetagens Sygestuer mod Rigenegade har nemt ved at komme i Rapport til de forbigaaende, og Genboerne har ugenert Syn over Sygestuerne.

Er der saaledes saavel hygiejniske som driftsmæssige mange meget uheldige Forhold ved dette Sygehus, er de dog for intet at regne i Sammenligning med Faren ved Ildopstaaen i Bygningen. Der findes for faa Trapper og en daarlig Forbindelse mellem dem. I Brandgavlene findes vel Jerndøre, disse er aflaaede med Nøgle hængende i Kæde ved Laasene, men paa den ene Side er der stillet en Flage, som let skal kunne tages bort fra den ene tilgrænsende Sygestue og skubbes bort fra den modsatte Side, men opstaaer der Panik ved Ild, behøves blot en løs Stol for den Flage som Hindring, og en Katastrofe indtræder. Og i en saadan Bygning har man yderligere forøget Brandfaren ved at indrette et Snedkerværksted i Kælderen. Der er i dette Rum ikke en Gang Loftsforskalling med Puds, men direkte under Bjælkerne hænger en Del Træ, Bræder og Lister til Tørring. Der er Ildsted i dette Rum. Om man ikke vil foretrække straks at fjerne Snedkerværkstedet f. Eks. til et Skur ude i det store, frie Terrain, hvor det ikke kan afstedkomme Ulykke, bør der dog uophødelig spændes et Rabbitdække 3" under Loftsbjælkerne, og i Bygningens Etager bør der oprettes Brandhaner med vedhængende Slinger.

Bilag IV. viser den gamle Kirurgbygning, hvor der i Manzardetagen er indrettet 4 Sygestuer med i alt 40 Patienter. Der findes til denne Etage kun en Trappe, og maa det anbefales, saaledes som jeg har vist det i det nye Projekt, at anbringe udvendige Jerntrapper i begge Gavle.

Projektet til Ombygning.

Idet jeg hermed efter Ønske skal forelægge et Projekt til Ombygning af Garnisons Sygehus, skal jeg bemærke, at Grundlaget for samme er baseret paa en saa god Forbedring af Sygehusforholdene, at Sygehuset endnu i en længere Række Aar vil kunne gøre Fyldest for Garnisonen, naar Marinen har bygget sit nye Sygehus.

Det gode Udfald af de bygningstekniske Undersøgelser har ogsaa i økonomisk Henseende godtgjort den Sums Anvendelse, som vil medgaa til en saa gennemgribende Forandring, medens jeg samtidig maa hævde det urigtige i at prøve ved en mindre omfattende Restaurering at søge Forbedringer ved halve Foranstaltninger.

Hovedbygningen mod Rigenegade (se Bilag V).

Der paaføres Bygningen i hele dens Udstrækning en fuld Etage, og det gamle Tag anbringes igen over denne med Udeladelse af den gennemløbende Bindingsværkskvist. I vedlagte Bilag (VI) findes en Fortegnelse over Indholdet af saavel denne Bygning som Kontorbygningen og Officersbygningen. Det fremgaar af denne, at der ved den foreslaaede Inddeling vil blive 342 *Sengepladser*, som — om man maatte foretrække straks eller senere at give Officererne en Sygeafdeling i en selvstændig Bygning paa det store Terrain — vil kunne forøges til 356. Med det projekterede Marinehospital forøges Patientantallet med 141 *Sengepladser*, uden at der bliver Brug for Barakkerne. Til hver Seng er der beregnet ca. 900 Kubikfod Luft i Sygestuerne. Imod Gaarden er der udbygget to Hovedtrapper, i den ene er der stor Elevator. Igennem hele Bygningens Længde er der mod Rigenegade anlagt en Korridor, hvis Bestemmelse baade er at lette Kommunikationen i Bygningen og isolere Sygestuerne