

Ann. til § 19: Krigsministeriet.

- e. Anskaffelse af et nyt Komfur i Marketenteriet paa Frederiksberg Slot. 1 000 —
 Det nuværende gamle Komfur er af forældet Konstruktion og højest utilfredsstillende.
- f. Forskellige mindre Arbejder paa Statskasernen i Næstved 1 050 —
 En Del af Loftsforskallingen i den gamle Staldbygning maa fornyes, hvilket ogsaa gælder Indkørselsporten og Rækværket ved det gamle Ridehus.
- g. Hovedistandsættelse af Stenglaciserne, Omfatnings- og Kajmurene paa Lynetten (første Bidrag) 3 000 —
 Et meget nødvendigt Arbejde, da Beskadigelserne stadig tiltager. Bekostningen er i alt 5 900 Kr.

3. Til Arbejder, der tilsigter at tilvejebringe nødvendige Forandringer eller Forbedringer i bestaaende Forhold.

- a. Indlægning af elektrisk Lys i Øvelsesbygningen paa Gymnastikskolen 1 225 Kr.
 Gasledningerne er gamle og tilstoppede, desuden for smaa, saa at Belysningen er ganske utilstrækkelig. Der foreslaas derfor indlagt Elektricitet.
- b. Opførelse af et Skydehus paa Ny Tøjhus (første Bidrag) 8 450 —
 Da det nuværende Arrangement med Hensyn til Indskydning af Geværer og Skyts efterhaanden er bleyen ubrugeligt og tilmed farligt for Omgivelserne, foreslaas der opført et nyt Skydehus med en Bekostning af 16 900 Kr.
- c. Anbringelse af et Stakit mellem Elevskolens tidligere Have og Graven foran Faste Batteri 1 000 —
 Stakittet foreslaas anbragt for at hindre Færdsel foran Faste Batteri, naar der skydes fra Batteriet.
- d. Forsyning af Seletøjsknager med Træbelægning i Feltartilleriets Stalde 2 000 —
 Sadelknagerne i Feltartilleriets Stalde foreslaas ved Paaføring af en Træbelægning forandrede saaledes, at Sadeln kan ophænges i naturlig Stilling med Dækkenet sammenlagt over den for at formindske Sliddet paa Materiellet.
- e. Installation af elektrisk Belysning i Ridehuset i Randers 1 000 —
 Da de eksisterende Gasledninger er fortærede af Rust, foreslaas indlagt Elektricitet, hvilket ikke er væsentligt dyrere end Gasindlæg.
- f. Levering og Opstilling af 4 Hejseskiveapparater til Dobbeltskiver paa Skydebanerne ved Odense 1 500 —
 Skiveapparaterne er saa medtagne, at de helt maa fornyes.
- g. Opmudring af Mellempfortets Havn 3 000 —
 Arbejdet er meget nødvendigt, da Havnen er saa opfyldt af Mudder, at Dampbaaden vanskeligt kan lægge til ved lav Vandstand. Tilmed udbreder Mudderet til Tider en ubehagelig Stank.

Til M. b. *Skatter og Afgifter.*

Opført med 5 010 Kr. mindre end i Finansloven for 1913—14.

Beløbet er fastsat paa Grundlag af de Data, som foreligger for Finansaaret 1912—13. Da flere Poster er varierende, kan Beregningen kun være kalkulatorisk.