

Bilag 3.

Afskrift.

Vandbygningsdirektøren.
København, den 6. December 1913.

Herved tillader jeg mig at indberette, at der under endnu en Storm den 4. dennes om Morgenen yderligere er bortrevet 10 m af den nordre Mole i Hvide Sande Kanalen. Efter en i Dag modtaget foreløbig Meddelelse er bemeldte Mole desuden paa enkelte Steder sunket nogle faa Centimeter.

Dybden udfør Enden af Molen er ca. $3\frac{1}{2}$ Meter.

Paa søndre Mole er en Del af de siden sidste Storm omkring den ydre Ende i et Antal af 162 udlagte Blokke sunkne eller bortskyllede. Til Supplering heraf haves endnu kun 18 Blokke staaende i Land.

V. Westergaard.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.

Bilag 4.

Afskrift.

Vandbygningsdirektøren.
København, den 9. December 1913.

I Kontinuation af min Skrivelse Nr. 2298 af 6. d. M. angaaende den under Stormen den 4. d. M. paa nordre Mole i Hvide Sande Kanalen forvoldte Skade tillader jeg mig herved at fremsende en Plan, hvorpaa med rødt er angivet en Opmaaling af Gennemløbet imellem Molerne og med røde Tal de den 7. dennes fundne Dybder indenfor Sikringslinien, under hvilke Dybder med blaa Tal er anført Dybderne fra Opmaalingen den 24. November.

Omkring den søndre Moles Hoved er der atter udlagt Betonblokke, og der er udlagt Granitsten mellem Blokkene langs Molens Vestsider.

V. Westergaard.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.

126) *A. II. D. 2. Bygningstilsyn. Konduktørhold.* Ved Samraad er forhandlet om Anvendelse af Jernbanevæsenets bygningskyndige til Tilsyn med Postvæsenets Bygninger.

127) *A. II. E. 1. Forvaltningen af de under Ministeriet for offentlige Arbejder henhørende Bygninger*).* Lønninger. Skrivelse fra Indenrigsministeriet:

Indenrigsministeriet. København, den 10. November 1913.

I et til Ministeriet indgivet Andragende har Vægter ved Fredensborg Slot Karl Jørgensen anholdt om Forhøjelse af den ham tillagte Lønning, saaledes at

*) Nu henlagt under Indenrigsministeriet.