

mandskab. Det hidtilværende Pissoir er ødelagt af Rust, og Afløbsforholdene er i høj Grad utidssvarende.

Til 9. *Frederik den Ottendes Palæ paa Amalienborg.*

I hoslagte Skrivelse har vedkommende Bygningsinspektør indstillet, at der i Frederik den Ottendes Palæ anbringes en Elevator, der fra Forhallen fører til Palæets 1. Sal med Udgang til det Værelse, der for Tiden benyttes af Hendes Majestæt Enkedronningen som Soveværelse.

Under Hensyn til den i Indstillingen fremsatte Begrundelse skal man foreslaa, at der til Anbringelse af den paagældende Elevator bevilges det opførte Beløb af 9 140 Kr.

Til 12. *Palæ Matr. Nr. 123 i Amaliegade.*

Det opførte Beløb af 1 080 Kr. søges i Henhold til vedlagte Overslag bevilget til Fornyelse af Gipslofterne i 5 Værelser i Sidebygningen og i 4 Værelser i Hovedbygningen, hvor Lofterne er gennemrevnede paa Grund af Sætninger i Bygningen.

Til 15. *Charlottenlund Slot.*

Det opførte Beløb af 6 350 Kr. søges bevilget som 2. og sidste Bidrag til Fastsættelse af de i indeværende Finansaar paabegyndte Hovedstandsættelsesarbejder

Til 17. *Jagtslottet Eremitagen.*

Det opførte Beløb af 10 575 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Istandsættelse af Taget.....	7 600 Kr.
b. Fornyelse af 2 Gulve med Betonunderlag m. m.....	735 —
c. Istandsættelse af Marmorrelief	750 —
d. Ombytning af Zinkballustre paa Taget med Kobberballustre	1 490 —

Til a. Det opførte Beløb søges bevilget som 3. og sidste Bidrag til Fortsættelse af den i Finansaaret 1913—14 og 1914—15 paabegyndte Istandsættelse af Taget.

Til b. Træunderlag, Gulv og Fodpanel i 2 Værelser i Kælderen er stærkt medtagne af Raad, saaledes at det er nødvendigt at forny dem. For at sikre de nye Gulve mod Forraadnelse, foreslaas der anbragt et Betonunderlag under dem. Endvidere foreslaas et Køkkenbord med Vask i Slottets Kælder fornyet.

Til disse Arbejder søges det i hoslagte Overslag opførte Beløb, 735 Kr. bevilget.

Til c. Marmormedaillonon med tilhørende Sandstensindfatning over 1ste Sals Vinduerne paa Slottets Vestsiden er i Tidens Løb blevet stærkt medtaget og truer med at styrte ned.

Til de i denne Anledning nødvendige Istandsættelsesarbejder søges det i hoslagte Overslag opførte Beløb, 750 Kr., bevilget.

Til d. Ved den Omlægning af Taget paa Jagtslottet Eremitagen, der for Tiden finder Sted, har det vist sig umuligt — saaledes som oprindeligt paatænkt — at bibeholde de nuværende Zinkballustre. Zinken i disse vil nemlig indgaa en galvanisk Forbindelse med Kobbretaget, der herved vil ødelægges. Det er derfor af vedkommende Bygningsinspektør indstillet, at Zinkballustrene ombyttes med Kobberballustre; dette Arbejde vil medføre en Udgift af 2 990 Kr., hvoraf 1 500 Kr. afholdes i Finansaaret 1914—15 af Kontoen „Uforudsete Bygningsarbejder“, medens Resten, 1 490 Kr., herved søges bevilget.

Til 19. *Frederiksborg Slot.*

Af det opførte Beløb 7 921 Kr. agtes 5 921 Kr. anvendt til Foretagelse af de i vedlagte Overslag nærmere angivne Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves: Istandsættelse af Taarnet i Kancellibygningen, af Herluf Trolles Taarn og af Frederik den