

at han har forrettet Tjeneste ved Maskinen i søgaaende Dampskib i Fart i mindst 2 Aar, deraf mindst 6 Maaneder som Fyrbøder og mindst 12 Maaneder som Medhjælper eller Overfyrbøder ved Maskiner af over 100 H. K. Beviset giver Ret til at være Maskinpasser i danske Dampskibe med Maskine af ikke over 150 H. K. samt i ikke selvbevægende Uddybningsmaskiner, Sandgravere, Dampkraner og lignende Dampfartøjer. 7) Til Erhvervelse af *Bevis som Undermester* kræves: at vedkommende har bestaaet den i Lov Nr. 116 af 12. April 1911 omhandlede almindelige Maskinisteksamen, og at han *enten* har faret i mindst 6 Maaneder som Maskinpasser *eller* har forrettet Maskintjeneste i søgaaende Damp- eller Motorskib i Fart i mindst 15 Maaneder, hvoraf mindst 3 Maaneders Fyrbødertjeneste i Dampskib, mindst 6 Maaneders Medhjælpertjeneste ved Dampmaskiner og i alt mindst 9 Maaneders Medhjælpertjeneste ved Maskiner eller Motorer af over 100 H. K.; Beviset giver Ret til at være 2den eller 3die Maskinmester i danske Dampskibe. 8) Til Erhvervelse af *Bevis som Maskinmester af 2den Klasse* kræves, at vedkommende har bestaaet den i Lov af 12. April 1911 omhandlede almindelige Maskinisteksamen samt den i samme Lov omhandlede Haandværksprøve og at han *enten* har faret mindst 12 Maaneder som Maskinpasser *eller* mindst 6 Maaneder som Undermester *eller* har forrettet Maskintjeneste i søgaaende Damp- eller Motorskib i mindst 24 Maaneder, hvoraf mindst 3 Maaneders Fyrbødertjeneste i Dampskib, mindst 9 Maaneders Medhjælpertjeneste ved Dampmaskiner og i alt mindst 18 Maaneders Medhjælpertjeneste ved Maskiner eller Motorer af over 100 H. K.; Beviset giver Ret til at være 1ste, 2den eller 3die Maskinmester i danske Dampskibe. 9) Til Erhvervelse af *Bevis som Maskinmester af 1ste Klasse* kræves: at vedkommende, efter at have erhvervet Bevis som Maskinmester af 2den Klasse, *enten* har faret i mindst 12 Maaneder som 1ste eller 2den Maskinmester under saadanne Forhold, hvor der udkræves Bevis som Maskinmester af 2den Klasse, *eller* som 3die Maskinmester i Fart paa fremmede Verdensdele *eller* i tilsvarende Fart med fremmede Skibe, og at han er fyldt 25 Aar; Beviset giver Ret til at være Maskinmester paa dansk Skib af hvilken som helst Størrelse i hvilken som helst Fart; dog skal 1ste