

A. St. Thomas.

1. Bygningskyndigt Tilsyn	1 125 Fr.
2. Guvernementshuset	3 000 —
3. Guvernementskontoret	2 500 —
4. Kasernen	2 700 —
5. Krudtmagasinet	500 —
6. Gendarmeriets Skydebane	300 —
7. Uforudsete Udgifter	1 000 —
8. Tilsyn med Jordklosetter i Statskassens Bygninger	840 —

11 965 Fr.

B. St. Croix.

1. Bygningskyndigt Tilsyn	1 000 Fr.
2. Guvernementshuset med Kontorer	9 000 —
3. Militærdepotet	300 —
4. Klokketaarnet med Forsamlingshus	900 —
5. Kasernen i Christiansted	5 200 —
6. Kongshøj Kaserne paa Kingshill	8 000 —
7. Fortet i Frederiksted	3 000 —
8. Skydebanerne	100 —
9. Uforudsete Udgifter	2 000 —

29 500 —

41 465 Fr.

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad A. 1. Som paa Finansloven for Finansaaret 1915—16.

ad A. 2. Gennemsnitsudgiften for Femaaret 1910—11 til 1914—15 er 3 942 Fr. 42¹/₂ Bit. Paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 er opført et Beløb af 3 000 Fr. I det kommende Finansaar vil det være nødvendigt at forny og reparere en Del Loffer og Paneler i øverste og nederste Etage. I sidstnævnte Etage trænger Gulvene ligeledes til Reparation. Endvidere trænger Tyendeboligerne til at males og kalkes. Det foreslaaede Beløb af 3 000 Fr. vil medgaa hertil og til de aarlig tilbagevendende Reparationer af Orkanskodder og Vinduer.

ad A. 3. Gennemsnitsudgiften for Femaaret 1910—11 til 1914—15 er 1 977 Fr. 02¹/₂ Bit. Paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 er opført et Beløb af 3 000 Fr. Bygningens øverste Etage, som dels benyttes af Skolevæsenet, dels til Arkiv, tiltrænger en Hovedreparation, idet Træværket for en stor Del er raadnet. Dernæst trænger i mellemste Etage Gulvene og Trappen til nederste Etage til Reparation, og endelig vil en Del Malerarbejde være nødvendig. Naar Hensyn tages til de aarlig tilbagevendende Reparationer ved Skodder, Vinduer m. m., vil et Beløb af 2 500 Fr. medgaa til denne Bygning.

ad A. 4. Gennemsnitsudgiften for Femaaret 1910—11 til 1914—15 er 3 361 Fr. 70 Bit. Paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 er opført et Beløb af 2 000 Fr. Det vil være nødvendigt at reparere Gallerierne til Øst og til Vest. En Del af Posterne, som bærer Galleriet til Øst, er raadnet og bør fornyes. Ligeledes trænger en Del af Gulvene i Mandskabets Stuer til Fornyelse og Reparation. Belægningsstuerne bør males eller kalkes, og en større Reparation ved Kasernens Badehus foretages, navnlig Fornyelse af en Del ormædte Poster. Til disse Reparationer vil medgaa 2 700 Fr.

ad A. 5. Gennemsnitsudgiften for Femaaret 1910—11 til 1914—15 er 396 Fr. 72¹/₂ Bit. Paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 er opført et Beløb af 500 Fr. Der tiltrænges Reparation af Murene samt Udspækning af samme, endvidere Reparation og Maling af Plankeværket omkring Bygningen. Hertil vil medgaa 500 Fr.

ad A. 6. Gennemsnitsudgiften for Treaaret 1912—13 til 1914—15 er 198 Fr. 30 Bit. Paa Finansloven for Finansaaret 1915—16 er opført et Beløb af 500 Fr., som væsentlig er anvendt til Fornyelse af Hegnspæle om Skydebanen. Det har imidlertid ikke været muligt for dette Beløb at forny alle de raadne Pæle, og det for Finansaaret 1916—17 foreslaaede Beløb af 300 Fr. vil derfor nærmest medgaa hertil, foruden til andre mindre Reparationer.