

stedeværende til enhver Tid vil sikre Vandforsyningens kontinuerlige Drift. Efter Forvalterens Overslag vil en saadan Pumpe kunne tilvejebringes for ca. 1 000 Kr.

ad 5. Begge de henholdsvis i Kølerummet og i Pumpehuset i Engen installerede Elektromotorer er som Følge af den i Tidens Løb forøgede Drift nu ikke længere i Stand til at bestride denne.

Det gælder særlig førstnævnte, der endog er saa overbelastet, at den ofte løber varm og saaledes er stærkt udsat for helt at ødelægges.

Efter Anbefaling fra Direktør ved Københavns Vandværk, H. Borum, har man til Afhjælpning af disse Mangler tænkt at opstille en Elektromotor af passende Størrelse i Køleanlægget samt henflytte den her i Øjeblikket forefindende til Pumpehuset, hvortil den er fortræffeligt egnet, og hvor den tillige vil kunne fungere som Reserve for Hospitalets øvrige Elektromotorer under disses Reparation.

Udgiften ved den hele Foranstaltning er af Direktør Borum anslaaet til ca. 1 500 Kr.

ad 6. Det er paatrængende nødvendigt at forny 2 af Køkkenets Dampkøge-gryder, idet Emailleringen paa disse er fuldstændig afskallet, de indvendige Sider ujævne og vanskelige at rengøre, hvorfor Gryderne er helt ubrugelige til Madlavning. Endvidere fordrer de, da den omgivende Isolation er stærkt beskadiget, og Udbedring heraf ikke kan foretages, en alt for urimelig Mængde Varme i Brugen.

Et Par nye Gryder formenes at kunne erhverves for det opførte Beløb.

ad 7. Gulvet i Dampkøkket, der for en Del Aar tilbage blev belagt med Terrazzo, er nu saa slidt, at der ikke længere kan skaffes Afløb for Vandet, hvorfor en Omlægning er aldeles nødvendig. Hertil tænkes anvendt riflede Fliser. Omkostningerne er kalkulatorisk anslaaet til 1 500 Kr.

ad 8. Taget paa Verandaen ved Kvindeafdelingen var saa angrebet af Raadenskab, at det har maattet tages ned. Omkostningerne ved et nyt Tag er anslaaet til 1 000 Kr.

Skønt nogle af de opførte Poster naturligt hørte hjemme paa Konto 2.b., Vedligeholdelse, har man ikke ment at kunne overføre dem til denne Konto, da den daarligt vil kunne bære det.

De under 1—3, 7 og 8 opførte Poster er anbefalet optaget paa Budgettet af Arkitekt Varming, de under 4—6 af Ingeniør Koch.

#### Viborghospitalet:

1. Opførelse af en Pavillon for 20 Mand .....	32 800 Kr.
2. — — en Dobbeltbolig for Funktionærer .....	11 850 —
	44 650 Kr.

ad 1. Medens Sindssygehospitalets Overgang fra Plejeanstalt for kronisk Sindssyge fra hele Landet til Helbredelses- og Plejeanstalt for hele den vestlige Halvdel af Jylland er foregaaet uden større Vanskelighed for Kvindernes Vedkommende, idet de 50 nye Pladser for Kvinder, som tilkom i 1914, bragte Kvindepladsernes Antal op paa 450 og har bevirket, at Hospitalet utvivlsomt i en længere Aarrække vil kunne tilfredsstille de Krav om Optagelse, som maatte blive stillet til det, selv efter at dets Optagelsesomraade ved Fællesregulativet af 1. Oktober 1915 er blevet betydelig udvidet, har Forholdet for Mændenes Vedkommende beredt store Vanskeligheder. Der kom ikke her ved Hospitalets Overgang til Helbredelsesanstalt nye Pladser til, og da der er forholdsvis ringe Afgang af de mange kroniske mandlige Patienter fra Hospitalets ældre Tid, er der ikke før Mændenes Vedkommende tilvejebragt den Balance mellem Afgang og Optagelse, som er nødvendig, for at Hospitalet kan imødekomme de Krav, som stilles til det. Ganske vist er det hidtil lykkedes ogsaa at optage de Mænd, der søgtes indlagt fra Hospitalets eget Omraade, men kun ved at foraarsage nogen Overbelægning, og den Tid er ikke fjern, da Hospitalet bliver nødt til for Mændenes Vedkommende at ty til Venteliste eller Afvisning. Dette for de syge og deres Familie højst uheldige Forhold vilde antagelig kunde afhjælpes ved, at man udvidede Hospitalet med en aaben Pavillon for 20 rolige og arbejdende Patienter, hvorved Mandsplassernes Antal vilde stige til 350 og Hospitalets Pladser i det hele til 800.

Hospitalet har for Tiden 2 aabne Pavilloner for rolige og arbejdende Mænd med 40 Pladser i hver, men der har altid været Vanskelighed ved at finde tilstrækkelig Patienter til at udfylde disse Pladser. Det har saavel før som efter Overgangen til