

- Kr. Ø.
47 186.
- Overført...
- sluger en uforholdsmæssig Del af Vedligeholdelsessummen. Det maa derfor anses for meget ønskeligt, at der finder en Ombygning Sted, saaledes at Muren nedbrydes og opføres fra ny med tilstrækkelig dybt Fundament til at kunne modstaa Trykket fra Kirkegaardens højere liggende Jordlag. Udgiften herved vil andrage 14 300 Kr., men Arbejdet vil kunne fordeles paa 3 Finansaar, hvorfor kun en Trediedel af Beløbet eller 4 766 Kr. opføres her.
- e. Hovedstandsættelse af Ringmuren om Faxe Kirke. 2den Del af en 2aarig Bevilling paa ialt 1 480 Kr. 740.
Iste Del af denne Bevilling er opført paa Finansloven for 1916—17, jfr. Rigsdagstidenden for 1915—16, Tillæg A. Sp. 1361—62.
- f. Omlægning af Taget paa Ledøje Kirke. 2 450.
Taget blev ved den i 1892 afsluttede Restaurering af Ledøje Kirke dækket med Munketagsten; men dette smukke Materiale har desværre vist sig meget uholdbart. Det har ved en Undersøgelse vist sig, at samtlige Tagets Overliggere, som tjene til at holde Regnvandet ude, er løsnede og mange af dem revnede, og at Forskælningen ved Frostskade og Vejrligets øvrige Indflydelse er løsned og for en stor Del nedfaldet. Dette Forhold, som bevirker, at Tagdækningens Overliggere ved Storm kan blæse ned, saa at Regnen kan trænge ind og ødelægge Kirkens Indre, maa nødvendigvis søges udbedret. En Hovedstandsættelse af det nuværende Materiale vil imidlertid koste 2 100 Kr., uden at Taget derfor fremtidig bliver mere holdbart, idet Munketeglsten overalt synes at gaa hurtigt i Forfald. Man maa derfor anse det for rigtigere at ombytte Munketeglstenene med Tag af almindelige Vingesten, hvorved man vil faa et virkelig holdbart Tag. Det foreslaas indtil videre kun at omlægge Taget paa Skib og Kor og anvende de tiloversblivende hele Munketeglsten til Reparation af Taget paa Taarn, Vaabenhus og Ringmur. Udgiften herved vil andrage 2 450 Kr.
- g. Fornyelse af Kaloriferen i Grevinge Kirke 2 195.
Varmeapparatet i Grevinge Kirke har i flere Aar virket meget utilfredsstillende og har været Genstand for gentagne Udsættelser ved de aarlige Kirkesyn. Da Apparatet nu er saa opbrændt, at det ikke mere lader sig reparere, men stadig brænder i Stykker under Fyringen, er det nødvendigt, at der anskaffes en ny Kalorifere. En saadan kan installeres saaledes, at saavel Gulvkanal som Varmegitter kan bibeholdes uforandret. Udgiften angaar derfor kun selve Varmerapparatet og vil andrage 2 195 Kr.
- h. Hovedstandsættelsesarbejder i Forbindelse med fuldstændig elektrisk Lysinstallation i Universitetets mineralogiske Museum. 2den Del af en 2aarig Bevilling paa ialt 16 447 Kr. 8 223. 50
Iste Del af denne Bevilling er opført paa Finansloven for 1916—17, jfr. Rigsdagstidenden for 1915—16, Tillæg A. Sp. 1361—62.

Ialt... 60 794. 50

Til A. II. A. *Universitetet*. 2. *Udgift*. k. 3. *Skatter og Afgifter m. v.* Kontoen var i Finansloven for 1916—17 opført med 17 075 Kr., men opføres her med 17 700 Kr., altsaa 625 Kr. mere. Forhøjelsen skyldes den Omstændighed, at der, da den ny Studiegaard ventedes taget i Brug den 1. September 1916, for Finansaaret 1916—17 kun bevilgedes $\frac{7}{13}$ af det til Skatter og Afgifter af denne Bygning samt til Nattevagt ved samme anslaaede Beløb af 1 500 Kr. aarlig. I Finansaaret 1917—18 vil der derimod blive Anvendelse for hele dette Beløb. Jfr. herved Rigsdagstidenden for 1915—16, Tillæg A. Sp. 1361—62.