

Anbringelse af nyt Gulv i Pakrummet samt Linoleum paa forskellige Gulve i Postmesterens Lejlighed tilligemed Maling af udvendigt Træværk m. v. søges et Beløb af 830 Kr. Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder søges som sædvanlig 300 Kr.

Lokaleforholdene ved Postkontoret i Frederikshavn har i længere Tid været ret mangelfulde, idet Opholdslokalet for det Publikum, der afhenter Post, er alt for lille, hvilket ligeledes er Tilfælde med Kontorets Pakrum, hvortil kommer, at man mangler Plads til Kontorets Trillevoagne.

Disse og forskellige andre Mangler vil kunne afhjælpes ved en Tilbygning i Postbygningens Gaard, hvilken ifølge vedkommende Bygningsinspektørs Overslag vil medføre en Udgift af 7 100 Kr., der her søges bevilget.

I Anledning af Udvidelsen af Postbygningen i Gjentofte, ved hvilken der er opført en særlig Postmesterbolig, søges Beløbet til almindelige Vedligeholdelsesarbejder forhøjet fra 300 Kr. til 500 Kr.

Til Montering af det til Badeværelse bestemte Rum i Postmesterlejligheden i Grindsted søges foruden den sædvanlige Vedligeholdelsessum et Beløb af 560 Kr.

Til Ombygning og Nyindretning af Nødtørftshuset i Gaarden ved Postbygningen i Herning, der paa Grund af Fundamenternes Synken m. v. er blevet ubrugeligt, søges 700 Kr. og til Omlægning af Brolægningen foran Bygningen 300 Kr.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder søges som sædvanlig 400 Kr.

Til Foretagelsen af forskellige Hovedstandsættelsesarbejder ved Postbygningen i Kjøge og Udhuset ved samme saasom Fornyelse af Vindskeder, Forskalning og Gibsdække, Reparation af Cementpuds, Maling, Færnisering og Tapetsering samt Anbringelse af Linoleum m. v. søges et Beløb af 1 435 Kr.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder søges som sædvanlig 300 Kr.

Ved Postbygningen i Klampenborg har der i adskillige Aar hersket meget uheldige Forhold med Hensyn til Gaardspladsen og Tilkørselen til Bygningen, idet Gaardspladsen er dannet af Sandfyld, der stadig skrider ud mod Nabogrunden, og en Forbedring og endelig Ordning kan ikke udskydes længere.

Ifølge Bygningsinspektørens Forslag vil det være nødvendigt paa Grund af Terrainforholdene at opføre en Betonstøttemur og at belægge Gaarden og Adgangen til Posthuset med Cementfliser.

Endvidere er Hegnet i Skellet til Naboejendommen faldefærdigt, og Anbringelsen af et nyt Hegn vil være nødvendigt. Da et Hegn af samme Materialer som hidtil (Fletværk af Enebærstager) vil være for bekosteligt, foreslaas Hegnet opført af galvaniseret Fletværk.

Beløbet til samtlige Arbejder anslaaes til 2 780 Kr. og søges her bevilget.

Til en Hovedreparation, Opmaling af forskellige Rum i Stuen og paa 1ste Sal i Postbygningen i Nordby søges 385 Kr., til Anskaffelse af en ny Kakkelovn til Kontorlokalet 170 Kr., til Anbringelse af en Flagstang 80 Kr. og til Anskaffelse af de lovbealede Brandredskaber 30 Kr., ialt 665 Kr.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder søges som sædvanlig 150 Kr.

Til Anskaffelse af en Flagstang til Postbygningen i Nørre Aaby søges et Beløb af 50 Kr., hvorhos Beløbet til almindelige Vedligeholdelsesarbejder paa Grund af Bygningens daarlige Beskaffenhed søges forhøjet med 50 Kr.

Til Udførelsen af forskellige særlige Arbejder saasom Indretning af en Retirade, Fornyelse af en Dør mellem Forhus og Sidehus m. m. i Nørre Nebel søges foruden den sædvanlige Vedligeholdelsessum et Beløb af 100 Kr.

I Post- og Telegrafbygningen i Odense er det beregnet, at der paa Gulvene i de ny tilbyggede Lokaler mod Asylgade skulde anbringes Linoleum. Af Hensyn til Udtørringen af de paagældende Bygningsdele har man ikke kunnet lade dette Arbejde udføre umiddelbart efter Fuldførelsen, men har maattet udskyde det til Finansaaret 1917—18. Det til Arbejdets Udførelse nødvendige Beløb 2 800 Kr. søges her bevilget.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder søges som sædvanlig 800 Kr.

Til Omlægning og Istandsættelse af Taget paa Sydsiden af Postbygningen i Ribe søges foruden den sædvanlige Vedligeholdelsessum et Beløb af 300 Kr.