

Til 6. Det opførte Beløb af 28 007 Kr. 58 Ø. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Fornyelse af Ovenlys i Slotskirken .....	450 Kr. „ Ø.
b. Fornyelse af Fodrenden paa Frederik VIII.s Palæ paa Amalienborg .....	800 — „ —
c. Fornyelse af Taget paa Kavalerbygningen paa Sorgenfri Slot .....	800 — „ —
d. Forskellige mindre Hovedstandsættelser paa Sorgenfri Slot ....	500 — „ —
e. Istandsættelse af Værelser i østre Otttekant samt af Køkken og Opvaskerum paa Fredensborg Slot .....	3 360 — „ —
f. Fornyelse af Hængerende og Hængebøjler af Kobber samt et Stykke af Dækningen paa Kuplen paa Fredensborg Slot .....	682 — 58 —
g. Forskellige mindre Hovedstandsættelser paa Fredensborg Slot..	3 515 — „ —
h. Til Ompudsning af Koldinghus' Staldgaards udvendige Østside..	300 — „ —
i. Til Hovedstandsættelser af Gulvet i den store Sal paa Jagtslottet Eremitagen .....	17 600 — „ —
	<hr/>
	28 007 Kr. 58 Ø.

ad a.—h. Til de under a.—h. opførte Arbejder er der bevilget Midler ved Finansloven for indeværende Finansaar, jfr. Anmærkningerne til Forslag til Finanslov for Finansaaret 1916—17, Sp. 955—58. Efter at Arbejderne er paabegyndte, har det vist sig umuligt at fuldføre disse med de Beløb, der er stillet til Raadighed, i hvilken Henseende man skal gøre opmærksom paa, at de paagældende Overslag blev udarbejdede af vedkommende Bygningsinspektør i Juni 1915, altsaa paa et Tidspunkt, da Priserne paa visse Bygningsmaterialier var betydeligt lavere end nu.

Med Hensyn til de under e., f. og g. opførte Arbejder skal man derhos bemærke, at forskellige Mangler, som ikke har kunnet konstateres, forinden Reparationsarbejderne blev paabegyndt, har nødvendiggjort en yderligere Forhøjelse af de bevilgede Beløb.

ad i. Under Arbejdet ved Fornyelse af Træbalkonen paa Østsiden af Jagtslottet Eremitagen, til hvilket Arbejde Midler er bevilget paa Finansloven for Finansaaret 1916—17, har der vist sig en udbredt Svampedannelse i Bjælkelaget i den store Sals Gulv. For at raade Bod herpaa og for at forhindre fremtidige Svampedannelser har vedkommende Bygningsinspektør indstillet, at hele det gamle Bjælkelag under Gulvet fjernes og erstattes med et nyt af Jernbjælker, understøbt med Beton. Til denne Foranstaltning vil medgaa det opførte Beløb af 17 600 Kr., der herved søges efterbevilget. Det tilføjes, at Ministeriet, efter at Sagen har været forelagt Folketingets Finansudvalg, jfr. sammes Skrivelse af 9. November 1916, har givet vedkommende Bygningsinspektør Bemyndigelse til at lade det paagældende Arbejde udføre.

Til 7. Det opførte Beløb af 1 871 Kr. 70 Ø. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Til Dækning af Udgifter ved Indkvartering paa Frederiksborg Slot 1 400 Kr. „ Ø.	
b. Til Udgifter til Inventar til Indenrigsministeriets 2det Ekspeditions-kontor og Kommissionsværelser .....	471 — 70 —
	<hr/>
	1 871 Kr. 70 Ø.

ad a. Til Dækning af Udgifter ved Indkvartering paa Frederiksborg Slot, jfr. Anmærkninger til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1915—16 Side 112, antages i Finansaaret 1916—17 at ville medgaa det opførte Beløb af 1 400 Kr., der herved søges bevilget.

ad b. Af det ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1915—16, jfr. Anmærkningerne til Forslaget til nævnte Lov Side 111, til Anskaffelse af Inventar til Indenrigsministeriets 2det Ekspeditionskontor og Kommissionsværelser bevilgede Beløb af 2 370 Kr. kom i nævnte Finansaar kun et Beløb af 1 898 Kr. 30 Ø. til Udbetaling. Resten, 471 Kr. 70 Ø., søges derfor genbevilget.

Til 8. Det opførte Beløb agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Til Forhøjelse af Kommissionens Kontorholdsudgifter .....	300 Kr.
b. Til Anskaffelse af et Pengeskab til Kommissionens Kontor .....	500 —
	<hr/>
	800 Kr.