

ad 1. Honorar for Tilsyn med Bygnings- og Ingeniørarbejder er ansat efter Gennemsnitsudgiften i Finansaarene 1915—16 og 1916—17. For Tilsyn med Lynafledningsanlægget er der opført samme Beløb som bevilget for Finansaaret 1917—18 (tidligere Konto 2. a.).

ad 2. $\frac{4}{5}$ pCt. af Bygningernes Assurancesum 2 010 000 Kr. (tidligere Konto 2. b.)	16 080 Kr.
Overført fra den tidligere Konto 4 til Vedligeholdelse af Badehus	400 —
	<u>16 480 Kr.</u>

ad 3. Til Vedligeholdelse af Ingeniøranlæg er der for 1917—18 bevilget	8 070 Kr.
Hertil er — til Ledningstraad og Vedligeholdelse af Ledningsnettet — lagt..	850 —
af det under den tidligere Konto 3 til Fornyelse og Vedligeholdelse af Lyslegemer m. m. for 1917—18 bevilgede Beløb ialt 1 500 Kr.	—
samt endvidere det under samme Konto til Assurance af Akkumulatorbatteriet for 1917—18 bevilgede Beløb	800 —
	<u>9 720 Kr.</u>

ad 4. Som tidligere Konto 6.

ad 5. Til Medhjælp foreslaas:	
til Murerarbejdet (tidligere Konto 1. a. 2.)	1 375 Kr.
- Kloakarbejde (tidligere Konto 1. a. 2.)	300 —
- Badehusets Udlæggelse og Optagelse (tidligere Konto 1. a. 2.)	340 —
	<u>2 015 Kr.</u>

ad 6. Da Forrentningen og Amortisationen af Elektricitetsværket nærmest repræsenterer en — om end midlertidig — Bygningsudgift, er Beløbet hertil 10 600 Kr., som tidligere var opført under Brændselskontoen, overført til Konto 4.

b. *Ekstraordinære* (tidligere Konto 2. c.):

	Kr. ø.
1. Fornyelse af Kulkuret ved Maskinhuset	2 000.
2. Fornyelse af Overlægens Veranda	1 900.
3. Fornyelse af forskellige Kakkelovne	5 000.
4. Indretning af 2 Loftsværelser i Boligen for en gift Kontorfuldmægtig og en gift Maskinassistent	2 873. 68
5. Ledninger for varmt Vand og Damp til Hovedbygningens Badestuer, at anbringe i den eksisterende Tunnel	1 500.
	<u>13 273. 68</u>

ad 1. Kulkuret er raaddent og trænger til Fornyelse; Udgiften hertil anslaaes til 2 000 Kr.

ad 2. Verandaen, som udelukkende bestaar af Træ, er forraadnet og trænger til Fornyelse. Ifølge indhentede Tilbud vil Udgiften andrage til:

Tømmerarbejde med Materialier	1 700 Kr.
Malerarbejde	100 —
Støbning af 20 Stk. Stolpe Fundamenter	100 —
	<u>1 900 Kr.</u>

ad 3. Kakkelovnene trænger i høj Grad til Fornyelse, da de er forbrændte, og der til Lokalernes Opvarmning forbruges en uforholdsmæssig Mængde Kul.

Under Hensyn til de høje Priser paa Støbejern anslaaes den samlede Udgift til ca. 5 000 Kr.

ad 4. Indretning af 2 Loftsværelser i Boligen for en gift Kontorfuldmægtig og en gift Maskinassistent.

De paagældende Boliger er meget beskedne; de er ikke større end dem, der er anviste Hospitalets gifte Økonomikarle, og de indskrænkede Forhold føles navnlig efterhaanden som Børnene i de paagældende Familier vokser til.