

§ 20.

Ved de i § 17, sidste Stykke, nævnte Eftersyn skal Tilsynet paase, at Dampkedelen med Tilbehør fremdeles er indrettet, udstyret og passet i Overensstemmelse med de gældende Bestemmelser, at den har været underkastet den i § 21 omhandlede Besigtelse, samt at den for øvrigt er i forsvarlig Stand.

§ 21.

I de Kalenderaar, hvor Hovedsyn (jfr. § 17) ikke finder Sted, skal enhver det offentlige Tilsyn underkastet Dampkedel efter de nærmere af Indenrigsministeren derom givne Forskrifter efter stedfunden Kedelrensning *besigtes* ind- og udvendig af Fabriksinspektøren eller den, som af Arbejds- og Fabriktilsynet maatte blive antaget dertil i Inspektørens Sted.

Resultatet af Besigtelsen indføres i Tilsynsbogen (jfr. § 14), og Rigtigheden af det indførte attesteres ved Underskrift af den, der har foretaget Besigtelsen.

§ 22.

For Udførelsen af de paabudte Hoved- og Eftersyn udfærdiger Indenrigsministeren nærmere Regler.

Ejeren eller Brugeren skal være Tilsynet behjælpelig med Foretagelse af Synene og er pligtig til at yde den dertil fornødne Arbejdshjælp.

Saafremt Dampkedelen eller dens Tilbehør ved et Syn eller en Besigtelse viser sig at være i en saadan Tilstand, at den fortsatte Brug skønnes at være forbundet med Fare, kan Tilsynet nedlægge Forbud imod dens Brug, indtil det ved et af Tilsynet foretaget overordentligt Hovedsyn, hvis Omkostninger afholdes af Dampkedelens Ejer eller Bruger (jfr. § 27), er godtgjort, at Kedelen er i forsvarlig Stand. Forbudet kan nedlægges mundtligt af Tilsynet, men skal inden 3 Dage skriftligt stadfæstes af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet ved en af Grunde ledsaget Kendelse.

Saafremt nogen Mangel eller Fejl ved Dampkedelen eller dens Tilbehør er bekendt for Kedelpasseren, er denne forpligtet til straks at meddele dette til Kedel-ejeren eller dennes Stedfortræder og under Synsforretningen, om Mangelen eller Fejlen ikke er rettet, forpligtet til at gøre Tilsynet opmærksomt derpaa.

§ 23.

Ved Synet skal Tilsynsbogen (jfr. § 14) forelægges Tilsynet, der indfører i den Hovedresultatet af Synet, undersøger, om der i Bogen er indført Resultatet af den i § 21 omhandlede Besigtelse, samt, forsaavidt der er forefundet væsentlige Mangler ved Dampkedelen, anfører de Tidspunkter, inden hvilke Manglerne skal være afhjulpne.

Om ethvert foretaget Syn afgiver Tilsynet Beretning til Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet efter de nærmere af Indenrigsministeren udfærdigede Regler.

§ 24.

Saafremt Ejeren eller Brugeren af en Dampkedel er utilfreds med Udfaldet af et Syn, kan han ved derom inden 14 Dage til Indenrigsministeren indgiven Begæring kræve Synsforretningen prøvet ved et *Oversyn*.

Oversynet, som foretages af to dertil af Indenrigsministeren for hvert enkelt Tilfælde beskikkede uvildige sagkyndige i Forening med en af de under Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet ansatte overordnede Teknikere, skal saa vidt muligt afholdes senest 14 Dage efter Begæringens Fremsættelse.