

ad i. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 blev der under Konto § 14 A. IV. B. 3., jfr. Forslag til nævnte Lov, Side 298 og 299, til Istandsættelse af Thestuebygningen ved Frederiksborg Slot bevilget et Beløb af 15 000 Kr. Da heraf kun et Beløb af 5 000 Kr. er kommet til Udbetaling i nævnte Finansaar, søges de opførte 10 000 Kr. herved genbevilget.

ad k. Til Istandsættelse af Sandsten paa Øster Fløj af Kronborg Slot mod Gaarden og Volden blev ved Finansloven for Finansaaret 1919—20, jfr. Anmærkninger til nævnte Lov Sp. 961—62, bevilget et Beløb af 14 550 Kr. og ved Lov om Tillægsbevilling for 1919—20, jfr. Betænkning over Forslag til nævnte Lov Sp. 2887—90 et Beløb af 18 147 Kr.

Ifølge en fra vedkommende Bygningsinspektør modtagen Indberetning har de ommeldte Arbejder ikke hidtil kunnet fuldføres, og paa Grund af den yderligere Stigning paa Materialier og Arbejds løn i Forbindelse med den Omstændighed, at det efterhaanden som Arbejdet skrider frem, viser sig, at Stenene er betydelig mere forvitrede end antaget, vil de bevilgede Beløb ikke kunne strække til, men der forventes at ville medgaa et yderligere Beløb af 7 000 Kr. Da kun et Beløb af 27 573 Kr. 12 Øre er kommet til Udbetaling i Finansaaret 1919—20, søges det opførte Beløb af i alt 12 123 Kr. 88 Øre herved bevilget.

Til 15. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 blev der under § 14 A. IV. B. 7. til Dækning af Udgifterne ved Anskaffelse af en elektrisk Fødepumpe til Slotsholmens Kedelanlæg bevilget et Beløb af 12 000 Kr., jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov Side 299.

Da Pumpen ikke har kunnet anskaffes i det paagældende Finansaar, er Beløbet ikke kommet til Udbetaling. Imidlertid vil denne formentlig nu kunne anskaffes for et Beløb af mellem 8 000 Kr. og 9 000 Kr., men da det har vist sig, at den til Pumperne hørende Kedelfødevandsmaaler er saa medtaget, at denne ikke mere angiver Fødevandsmaalet nøjagtigt, og da der til Anskaffelsen af en ny Maaler med tilhørende Fjernregistreringsapparat vil medgaa et Beløb af ca. 3 000 Kr., søges det opførte Beløb af 12 000 Kr. paa ny bevilget.

Til 16. Det opførte Beløb af 36 361 Kr. fremkommer saaledes:

a. Brandvæsensudgifter ved Christiansborg	480 Kr.	”	Ø.
b. — — — — — Proviantgaarden	160 —	”	—
c. Supplering af Inventariet i Indenrigsministeriets Socialkontor ..	6 100 —	”	—
d. Anskaffelse af Inventarier til de Finansministeriets Kuponskontor anviste Lokaler	12 950 —	”	—
e. Brandvæsensudgifter ved Ministeriebygningerne	2 270 —	”	—
f. Istandsættelse af Brolægningen foran Kedelhuset paa Slots- holmen	5 490 —	”	—
g. Reparation af Hovedkloakledningen ved Bernstorff Slot	3 946 —	83	—
h. Brolægningsarbejder ved Fredensborg Slot	4 693 —	80	—
i. Anskaffelse af en Tjenestekappe til en sammesteds ansat Vægter	270 —	”	—
	<u>36 360</u> Kr.	<u>63</u>	<u>Ø.</u>

ad a., b. og e. Da Vægternes Tjeneste er saa betydelig, at det ikke er muligt for dem at vikariere for hinanden under Sygdom og Ferie, og da der ingen Stedfortræder findes for Portneren ved Proviantgaarden, har man anset det for nødvendigt at søge bevilget de Beløb, som er beregnede at ville medgaa til Varetagelsen af de paagældendes Tjeneste i de nævnte Tilfælde, jfr. Anmærkninger til Forslag til Finanslov for Finansaaret 1921—22, Sp. 1113—14, hvorfor de opførte Beløb af 480 Kr., 160 Kr. og 2 270 Kr. herved søges bevilget.

ad c. Ved en foretagen Overflytning af Indenrigsministeriets Socialkontor i Forbindelsesbygningen mellem Christiansborg og de civile Ministeriers Bygninger har dette Kontor erholdt en Udvidelse af Lokalerne. Som Følge heraf har det været nødvendigt at supplere nævnte Kontors Inventarium og at anskaffe nogle nye Arkivskabe, hvortil er anslaaet at ville medgaa i alt 6 100 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.