

Den kontrollerende Virksomhed ved Mønten fratoges mig derefter ved en ny Instruks af 1918; og jeg kunde derfor muligt have taget mig Spørgsmaalet mere let; men jeg har fremdeles Eneansvaret for Holdigheden af de ædle Metaller, saavel før som efter disses Forarbejdning; og da det er af vital Betydning for Staten, at *Holdigheden af Landets Penge aldrig kan drages i Tvivl*, er dette Ansvar saa betydeligt, at det maa berettigge mig til at søge Arbejdsforholdene paa Mønten saaledes ordnet, baade nu og i Fremtiden, at den effektive Opfyldelse af dette mit — og følgende Guardeiners — Ansvar ikke vanskeliggøres. Jeg er derfor taknemmelig for ved Ministeriets forannævnte Skrivelse at have faaet Anledning til at fremføre følgende Forslag til Ændringer i den gamle Mønt:

- 1) Af Hensyn til Sundhedsfaren bør det af Afdelingsingeniør Nobel i sin Tid udarbejdede Forslag til Ventilation komme til Udførelse.
- 2) Sikkerhedsforanstaltningerne udvides med Alarmapparater forskellige Steder i Bygningen, og Vægttjenesten gøres mere effektiv.
- 3) Smelteovnene og disses Trækkanaler istandsættes, og den for nylig opstillede Ovn til Oliefyring, som muligvis vil vise sig upraktisk, bør i saa Fald fjernes.
- 4) De 3 nye Valsemaskiner, som er anskaffede for længere Tid siden, og som endnu henligger i Emballagen, maa opstilles.
- 5) Der maa anskaffes:  
 En Fræsemachine til Drejestuen.  
 En Vægt til Skrotvejning i Valseværket.  
 En Vægt til Vejning af justerede Plader i Justerstuen.
- 6) W. C.-Forholdene forbedres, og der indrettes et Brusebaderum til Folkene.
- 7) Forskellige andre mindre Ændringer, saasom forsvarligt Laase- og Lukketøj paa Døre, hvor det for Kontrollens Skyld er nødvendigt, og lignende Smaating, som det her vil føre for vidt at komme ind paa.
- 8) Gulvet i Drejestuen (mekanisk Værksted) bør mulig fornyes og forstærkes, saa snart Arbejdet i Prægeriet kan tillade det.

Da jeg ikke er i Besiddelse af Tegninger af den gamle Møntbygning, er jeg ude af Stand til nærmere at præcisere, hvorledes jeg tænker mig disse mindre Ændringer foretaget; men noget saadant har formodentlig heller ikke været Udvalgets Mening.

Bekostningen ved Anskaffelsen af den ene Maskine og de to Vægte vil neppe overskride 4 000 Kr.

Hvad de øvrige Ændringer vil koste, kan jeg af foran anførte Grunde ikke udtale mig bestemt om, men det vil under alle Omstændigheder kun dreje sig om Beløb indenfor rimelige Grænser.

Det, der vil gøre Tanken om Opførelsen af en ny Møntbygning rimelig, naar normale Tider atter indtræffer, er i særlig Grad den nuværende Bygnings daarlige Fundamenter; jeg har derfor undladt at foreslaa nogen Forbedring af disse, for det første fordi en Forbedring, som skulde betyde noget, sikkert vilde blive meget kostbar, for det andet fordi de nuværende Ulemper ikke er større, end at Driften udmærket godt kan fortsættes her, om det skal være endnu i nogle Aar. Det er derfor min Overbevisning, at selv efter at Genforeningen med Sønderjylland nu har fundet Sted, vil ovenstaaende mindre Ændringer i Forbindelse med en helt igennem fornuftig Ledelse af den daglige Virksomhed være tilstrækkeligt til, at Opførelsen af en ny Møntbygning med god Samvittighed kan udskydes, indtil Forholdene saavel med Hensyn til Byggeriet som med Hensyn til de Krav, der stilles til Møntens Ydeevne, atter synes at være normale.

Til Støtte for denne min Opfattelse skal jeg angaaende den nuværende Mønts Ydeevne tillade mig at oplyse følgende:

*Ved Udmøntning af Guld- og Sølvpenge er Produktionen i første Række afhængig af Smelteriet.*

Udmøntes der udelukkende Guld, vil Smelteriet kunne udstøbe saa meget Metal, at Udbyttet i et Aar vil andrage mindst 60 Mill. Kr.

Udmøntes der udelukkende stort Sølv, 2-Kroner og 1-Kroner, bliver Udbyttet ca. 8 Mill. Kr. i et Aar. Udmøntes der udelukkende enten 25-Ører eller 10-Ører i Sølv, bliver Udbyttet enten ca. 24 Mill. Stkr. = 6 Mill. Kr. i 25-Ører eller ca. 36 Mill. Stkr. = 3 600 000 Kr. i 10-Ører.

Skal der i et Aar desuden udmøntes Bronzemønt eller Nikkelmønt, hvortil Pladerne kan købes færdige i Udlandet, bliver Produktionen derimod i første Række afhængig af Prægeriets Ydeevne.