

og Overslag ikke har kunnet anvises til Udbetaling i Finansaaret 1920—21, i hvilket Bevilling forelaa, søges ovennævnte Beløb genbevillet her.

I den til Beboelse for 3 Tjenestemænd gennem Statsministeriet erhvervede Ejendom *Damgade 8 i Sønderborg* trængte Stuelejligheden i høj Grad til at istandsættes, forinden vedkommende Tjenestemand kunde flytte ind i den. Samtidig er der foretaget en udvendig Istandsættelse af Bygningen, hvortil den ligeledes i høj Grad trængte. For disse Reparationer, der delvis er tilendebragte, vil Udgifterne udgøre ca. 2 700 Kr. Da der ingen Hjemmel foreligger for dette Beløb, søges Bevilling herved.

Paa *Kokkedal Postekspedition* er der siden Sommeren 1918 forøvet 8 Indbrud, hvorved der er paaført Postvæsenet et Tab af op imod 2 000 Kr. Da man herefter har anset det for ønskeligt, at Postekspeditionslokalerne i den paagældende Bygning, der er ubeboet og temmelig afsides beliggende, beskyttes bedre, er man kommet overens med Statsbanerne om i Fællesskab at anbringe indvendige Jernskodder for Vinduerne og indvendig at beklæde Døren med en Jernplade, hvortil Udgiften anslaaes til ca. 750 Kr. Den paa Postvæsenet faldende Halvdel af dette Beløb, eller 375 Kr., søges herved.

I den Bygning i *Aalborg*, der benyttes som Opholdslokaler for det kørende Postpersonale, er der blevet nogle Værelser ledige. Da den ved Jernbanepostkontor 3 i Aalborg tjenstgørende Kontrolør ingen Bolig har kunnet finde, og man derfor har maattet yde ham Godtgørelse for dobbelt Husførelse, har man ment det økonomisk forsvarligt at lade indrette en Bolig for Kontroløren i nævnte Bygningens Stueetage. Udgiften hertil er beregnet at ville andrage 3 550 Kr., hvilket Beløb her søges bevillet.

Ved den Staten tilhørende Postbygning i *Høng* findes der ingen egentlig Tjenestebolig, men Postmesteren har faaet overladt nogle Værelser paa Loftet i Bygningen, for hvilke han erlægger en mindre Leje. Da disse Forhold imidlertid er meget primitive, har man ment at burde imødekomme en Anmodning fra Postmesteren om en mindre Forbedring, bl. a. Afskiltring af et Rum til Køkken og Opsættelse af et Komfur. Dette vil kunne lade sig gøre mod en Bekostning af 650 Kr.; da dette Beløb imidlertid ikke vil kunne afholdes af det til Vedligeholdelse for indeværende Finansaar bevilgede Beløb, søges Beløbet herved.

Der bygges for Tiden et Elektricitetsværk i Jægerspris af et derværende Interessentskab. Da man maatte ønske, at ogsaa Postbygningen i *Jægerspris* blev forsynet med elektrisk Belysning, henvendte man sig til Interessentskabet, der tilbød at lade Installationen til Postbygningen medindgaa i Akkorden med Entreprenøren, forsaavidt Afgørelse kunde træffes med det samme. Man har herefter modtaget Tilbudet, der vil medføre en Bekostning af ca. 860 Kr., hvortil kommer et Beløb af 300 Kr. en Gang for alle som Afløsning for ikke at indtræde som Interessent med solidarisk Ansvar i det nævnte Selskab. Det samlede Beløb, der her søges bevillet, bliver saaledes 1 160 Kr.

Ørbæk By vil i Løbet af indeværende Efteraar blive forsynet med Elektricitet gennem Ledninger fra Odense Højspændingsværk. Da man maa ønske, at benytte Lejligheden til Indførelse af elektrisk Belysning i Postbygningen i *Ørbæk*, og da Anlægget vil blive billigere, saafremt Indlæggelse af Ledning til Bygningen sker sammen med Lægning af de øvrige Ledninger i Byen, har man givet Bemyndigelse til at lade dette udføre, hvilket vil medføre en Bekostning af 1 251 Kr. 27 Øre. I Postbygningen findes et Vandforsyningsanlæg med en Beholder paa Loftet, hvortil Vandet pumpes op ved Hjælp af en Pumpe i Gaarden; Anlægget er dog ikke i de senere Aar benyttet paa Grund af Udgiften ved Oppumpningen, men ved Hjælp af en elektrisk Motor til Oppumpningen, vil Vandanlægget atter kunne benyttes. Udgiften til en saadan andrager 603 Kr., der søges derfor ialt til disse Formaal 1 854 Kr. 27 Øre.

I Postbygningen i *Ærøskøbing* fandtes der i Kontorlokalet kun 1 Lampested, en Stikkontakt, hvorfra Lokalet hidtil udelukkende og paa ulovlig Maade har været forsynet med Lys, ligesom der hidtil ingen Lampesteder har været anbragt i Bygningens Loftetage. Installationen i Tjenesteboligens Køkken er ødelagt af Fugt, og der findes kun een Maaler, saa at en nøjagtig Opgørelse af Postkontorets og Tjenesteboligens Elektricitetsforbrug vanskelig kan foretages. Endvidere er Bræddegulvene i flere af Stueetagens Værelser stærkt angrebne af Raaddenskab, de maa delvis istandsættes, delvis fornyes.

Da der fornylig har været Postmesterskifte i *Ærøskøbing*, har man benyttet Lejligheden til Afhjælpning af de ovenfor paapegede Mangler tilligemed en almindelig Istandsættelse af Tjenesteboligen, der imidlertid afholdes af det almindelige til Vedligeholdelse bevilgede Beløb. Til de ovenfor særlig nævnte Arbejder søges der her et Beløb af 1 060 Kr.