

Anm. til § 22: Finansministeriet.

Til A. VII. Forskellige Institutioner. D. Toldoppebørselsvæsenet.

	Kr.	Ø.
	31 000.	
Til Opførelse af en Toldkontrolbygning i Pebersmark under Tønder Toldsted med Tjenestebolig for en Overtoldbetjent ifølge vedlagte Overslag og Planer	20 000.	r. Bygningsudgifter. ÷
<p>Ved Kontrolposten i Pebersmark foregaar Toldforretningerne endnu i en straks ved Genforeningen opstillet primitiv Træbarak, der ikke egner sig til Vinterbrug. Det er derfor, navnlig efter at Vejen over Grænsen nu er udbygget som Hovedlandevej og Færd-selen tiltagende, nødvendigt, at der tilvejebringes de fornødne permanente Kontorlokaler til Toldtjenestens Besørgelse og i Tilknytning dertil en Tjenestebolig for den dér stationerede Overtoldbetjent, der ikke vil kunne skøffe sig Bo'ig ved Kontrolstedet.</p>		
<i>B. Ombygninger, Hovedstandsættelser og andre ekstraordinære Arbejder.</i>		
København:		
Til Linoleums-Gulvbelægning i Toldoppebørselskontoret paa Jernbanen og i Toldkassererens Kontor sammesteds ifølge vedlagte Overslag.....	2 200.	÷
De paagældende Gulve er meget afslidte.		
Østifterne:		
Til Anbringelse af et Stakit om Toldvæsenets Grund i Bandholm ifølge vedlagte Overslag	840. 56	÷
Det har vist sig ønskeligt, at Toldvæsenets Grund i Bandholm, der ikke er afgrænset fra Havnepladsen, indhegnes af et Stakit.		
— Anbringelse af et nyt Hegn om Haven ved Strandvagtmesterboligen i Urne under Bandholm-Maribo Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....	319.	÷
Det gamle Hegn er meget brøstfældigt.		
— Linoleumsbelægning i Kontrolørkontoret i Rønne Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....	340.	÷
Fornyelsen har længe været tiltrængt.		
Til Indretning af WC. i Fakse Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag	968. 95	÷
— Indretning af WC. i Stege Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag.....	800.	÷
Jylland:		
Til Hovedstandsættelse af Tjenesteboligen i Sønder Lyngvig under Ringkøbing Toldsted ifølge vedlagte Overslag.....	2 081. 60	÷
Bygningen er meget medtaget af Fugtighed. Det vil være nødvendigt at forsyne den med ny Tagbeklædning og at understøtte Muren med en Cementsokkel samt iøvrigt foretage forskellige Reparationer af Mure, Lofter og Gulve. Endvidere er det ønskeligt, at der i Bygningens Udhus indrettes et Vaskehus.		
— Indretning af et Gavlværelse med Kakkelovn i Toldkontrolbygningen i Højer under Tønder Toldsted ifølge vedlagte Overslag	701.	÷
Der mangler Pigeværelse til Toldkontrolørens Lejlighed.		
— Indretning af et Klosetrum i samme Bygning ifølge vedlagte Overslag.....	152.	÷
— Installation af elektrisk Lys i Toldkammerbygningen i Varde ifølge vedlagte Overslag.....	369.	÷
At overføre...	59 772. 11	