


## Til VII. Forskellige Institutioner. D. Toldopbeholdersvæsenet.

I. Det almindelige Toldvæsen.

r. Bygningsudgifter.

Det søgte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Ombygninger, Hovedstandsættelser og andre ekstraordinære Arbejder:

K ø b e n h a v n:		Kr. Ø.
÷	Til Fornyelse af Linoleumsbelægningen i Toldbodens Havneopbeholderskontor ifølge vedlagte Overslag .....	1 081.
	Den nuværende Linoleumsbelægning er fuldstændig opslidt og kan ikke repareres.	
Ø s t i f t e r n e:		
÷	Til Fornyelse af Linoleumsbelægningen i Toldassistentkontoret i Rønne Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag .....	265.
	Den nuværende Linoleumsbelægning er over 20 Aar gammel og fuldstændig ubrugelig.	
÷	— forskellige Istandsættelsesarbejder ved Fåksø Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag .....	515.
	Fortovet ved Toldkammerbygningen er navnlig om Vinteren ganske ufremkommeligt, hvorfor der foreslaas nedlagt en Cementfliserække fra Gaden til Hovedindgangen. Endvidere har det vist sig paakrævet at anbringe en Cementskarnkule i Gaarden samt at indhegne Haven med Jerntraadsfletning, idet det nuværende Hegn, der dels bestaar af Stakit dels af Buskads, er fuldstændig ødelagt.	
÷	— Fornyelse af Linoleumsbelægningen i Kontrolørkontoret og Assistentkontoret i Korsør Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag .....	523. 95
	Linoleumsbelægningen i de nævnte Kontorer er saa medtaget, at Reparationer ikke mere kan foretages. 	
J y l l a n d:		
÷	Til Hovedstandsættelse af Tjenesteboligkomplekset i Padborg ifølge vedlagte Overslag .....	6 581. 20
	Beløbet søges til det Eftersyn, der sædvanlig maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.	
÷	— Hovedstandsættelse af Toldkontrolbygningen i Krusaa ifølge vedlagte Overslag .....	2 595. 40
	Beløbet søges til det Eftersyn, der sædvanlig maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.	
÷	— Hovedstandsættelse af Toldkontrolbygningen ved Oksevejen under Padborg Toldsted ifølge vedlagte Overslag .....	307. 47
	Beløbet søges til det Eftersyn, der sædvanlig maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.	
÷	— Hovedstandsættelse af Silkeborg Toldkammerbygning ifølge vedlagte Overslag .....	3 226.
	Beløbet søges til det Eftersyn, der sædvanlig maa foretages et Par Aar efter, at en Nybygning er taget i Brug.	
÷	— Indretning af et Kælderrum og Foranstaltninger mod Fugtighed i Overtoldbetjentboligen i Ballum under Tønder Toldsted ifølge vedlagte Overslag .....	560. 10
	Det har vist sig nødvendigt, at der til Brug for Beboerne indrettes et Kælderrum i Ejendommen samt endvidere, at Bygningsens Ydermure mod Syd og Vest, der er meget fugtige, underkastes et Eftersyn.	

At overføre... 15 655. 12