

b. *Honorarer.* R. 1924—25: 15 950 Kr., B. 1925—26: 15 950 Kr., F. 1926—27: 16 670 Kr. Jfr. Løbe Nr. c.

Det til 4 Fyrbødere ved Slotsholmens Kedelanlæg søgte Honorar af 720 Kr. har hidtil været bevilget under § 14 IV. B. 7, men er i Henhold til Skrivelse fra Lønningsraadet af 12. Marts 1925 nu opført paa Honorarskemaet.

c. *Medhjælp.* R. 1924—25: 13 177 Kr., B. 1925—26: 14 000 Kr., F. 1926—27: 14 000 Kr.

2. *Vedligeholdelse.* R. 1924—25: 188 007 Kr., B. 1925—26: 185 000 Kr., F. 1926—27: 185 000 Kr. Kontoen uforandret siden Finansloven for 1924—25.

3. *Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.* R. 1924—25: 274 110 Kr., B. 1925—26: 235 728 Kr., F. 1926—27: 174 274 Kr.

Om Beløbets Anvendelse bemærkes:

*Christiansborg.* Til Christiansborgs Genopførelse vil der ifølge en fra Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen modtagen Indberetning medgaa 71 000 Kr., som herved søges bevilget.

*Ministeriebygningerne.* Til Hovedstandsættelsesarbejder søges bevilget et Beløb af 7 582 Kr.; se Bilagsbogen § 14 Nr. 3.

*Christian den VII's Palæ paa Amalienborg.* Til de i Henhold til afholdt Bygningssyn nødvendige Hovedstandsættelsesarbejder ved Slottets Hovedindgang fra Kolonnaden, Kælderne m. v. søges et Beløb af 2 007 Kr. bevilget; se Bilagsbogen § 14 Nr. 4.

*Christian den VIII's Palæ paa Amalienborg.* Til de i Henhold til afholdt Bygningssyn nødvendige Hovedstandsættelsesarbejder ved Hovedslottet og Staldbygningen søges bevilget et Beløb af 3 676 Kr.; se Bilagsbogen § 14 Nr. 5.

*Christian den IX's Palæ paa Amalienborg.* Til Fornyelse af ca. 19 Meter Sandstensbalustrade paa Palæets Østgavl, Fornyelse af Gulve samt forskellige mindre Hovedstandsættelsesarbejder søges et Beløb af 31 795 Kr. bevilget.; se Bilagsbogen § 14 Nr. 6.

*Bernstorff Slot.* Til Hovedstandsættelsesarbejder søges bevilget et Beløb af 1 294 Kr.; se Bilagsbogen § 14 Nr. 7.

*Sorgenfri Slot.* Til forskellige Istandsættelsesarbejder søges bevilget et Beløb af 4 400 Kr.

*Frederiksborg Slot.* Til Fornyelse af blyndfattede Vinduer samt til Maling og Eftersyn af Vinduer og Døre i Havremagasinbygningen m. m. søges bevilget et Beløb af 9 360 Kr.; se Bilagsbogen § 14 Nr. 8.

*Fredensborg Slot.* Til nogle i Henhold til afholdt Bygningssyn og Indberetning fra Bygningsinspektøren absolut nødvendige Istandsættelsesarbejder ved Slottet med tilhørende Bygninger søges bevilget et Beløb af 5 960 Kr.

*Kronborg Slot.* a. Hovedgesimsen, der ligger over Porten paa Kronborg Slots Indgangsside er saa forvitret, at Nedstyrtning af større eller mindre Dele af Sandstenen kan befrygtes naarsomhelst, og da denne Tilstand ikke er uden Fare for Menneskeliv, er det nødvendigt at forny Gesimsen. — Til de fornødne Sandstensarbejders Udførelse med tilhørende Murer-, Tømrer- og Kobberdæksarbejder vil ifølge Overslag medgaa 22 800 Kr. — hvoraf de ca. 16 000 Kr. er Arbejds løn —, hvilket Beløb herved søges bevilget; se Bilagsbogen § 14 Nr. 9.

b. Til Istandsættelse af det tidligere som Rigsraadssal benyttede Rum paa Kronborg vil der ifølge Overslag til Murer-, Tømrer-, Snedker- og Malerarbejde medgaa et Beløb af 5 400 Kr., der herved søges bevilget; se Bilagsbogen § 14 Nr. 10.

*Aalborg Slot.* For at bevare de resterende Dele af de gamle Kassematter og Lorents Meyers Fængsel, der er medtagne af Fugtighed, og hvor der paa Grund af det nedsivende Vand jævnligt styrter Sten ned fra Loftet, hvorved de mange besøgende udsættes for Fare, vil det være nødvendigt at lade de paagældende Lokalteter afdække og istandsætte. Ifølge modtagen Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør