

stikker eller Tobak, tændte Svejsebrændere eller anden aaben Ild i Nærheden af det, og paa, at det er forbudt Uvedkommende at komme hen til det.

§ 32.

Tømning, Rensning og Vandpaafyldning skal ske i fri Luft.

Afsnit VI.

Acetylgasværkets Pasning.

§ 33.

Enhver Leder af en Virksomhed, hvori der benyttes et Acetylgasværk, er forpligtet til at paase, at de Bestemmelser, som træffes af det offentlige for at undgaa Ulykker under Driften, bliver overholdt. Han skal hvert 3' Aar foretage Anmeldelse om, hvorvidt Værket endnu er i Drift. Han skal give de dertil bemyndigede Kontrollanter Adgang til at besigtige Værket og stille alle Oplysninger om dettes Drift til deres Raadighed.

§ 34.

Ved faststaaende Gasværker skal der i det Rum, hvori Værket er opstillet, være anbragt paa et let synligt og let tilgængeligt Sted en af Tilsynet godkendt Vejledning for Værkets Pasning. Transportable Gasværker skal være forsynet med en godkendt Anvisning til Værkets Betjening fast anbragt paa selve Værket.

§ 35.

Værkets Pasning, hertil henregnet Rensning og Optøning efter en Tilfrysning, skal saa vidt muligt altid foretages af den samme Mand. Han skal have modtaget den fornødne Vejledning i Værkets Brug og i de Forsigtighedsregler, som maa overholdes for at sikre en farefri Drift. Pasningen maa ikke foretages af en Person, som ikke er fyldt 16 Aar.

§ 36.

Gasværkets Tømning og Rensning skal foretages ved Dagslys, efter at de paagældende Dele af Apparatet er vel udluftede, og under Iagttagelse af Forsigtighed særlig overfor aaben Ild. Saafremt Gasværkets Vandbeholder er mere eller mindre tilfrosset, maa Optøning kun ske under Iagttagelse af Forsigtighed ved Hjælp af varmt Vand eller Damp, derimod absolut ikke med Flamme fra Lys eller Lamper, glødende Jernstænger el. lign. eller ved Borthugning af Isen.

§ 37.

Ved Eftersøgning af Utætheder paa Apparatet eller Ledninger skal anvendes Sæbevand el. lign., derimod aldrig brændende Tændstikker eller anden Ild.

§ 38.

Skal der paa Acetylgasværker eller Dele deraf foretages Udbedringer, hvorved der maa anvendes Loddelamper, autogen Svejsning, Nitning med glødende Nitter el. lign., eller hvor der ved Hamring paa Metal kan opstaa Gnister, maa al Gas først være uddrevet af vedkommende Apparatele, ved at disse fyldes helt med Vand.

Afsnit VII.

Sammentrykket, opløst Acetylen.

(Acetylen-dissous).

Afsnit A.

Fremstilling.

§ 39.

Indretningen af en Virksomhed til Fremstilling af Acetylen-dissous maa ikke paabegyndes, før den er godkendt af Justitsministeriets Tilsyn. Til Godkendelse skal fremsendes Tegning og Beskrivelse af Anlægget og omliggende Bygninger i 2 Eksemplarer;