

Til 7. Beløbet fordeler sig saaledes:

a. Omlægning af de elektriske Installationer i Christian IX's Palæ paa Amalienborg (Genbevilling).....	27 895 Kr.
b. Omlægning af de elektriske Installationer i Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg (Genbevilling).....	24 572 —
c. Istandsættelse af de Lokaler i Forbindelsesbygningen mellem Rigsdags- og Ministerialbygningerne, som hidtil har været benyttet til ministerielle Kontorer.....	52 000 —
d. Afhjælpning af Svampeskade paa Christian VII's Palæ paa Amalienborg.....	3 650 —
e. Afhjælpning af Svampeskade paa Eremitagen.....	2 297 —
	110 414 Kr.

ad a. og b. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25 blev der, jfr. Betænkning over Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25, Sp. 1815—18, til de under a. og b. anførte Arbejder bevilget henholdsvis 29 078 Kr. og 26 102 Kr. Paa Grund af de i Foraaret 1925 herskende store Arbejdsstandsninger kom Arbejderne imidlertid ikke til Udførelse i nævnte Finansaar. De er nu tilendebragt i indeværende Finansaar, og har kun medført en Udgift af henholdsvis 27 894 Kr. 94 Øre og 24 571 Kr. 20 Øre, hvilke Beløb herved søges genbevillet.

ad c. Ved Skrivelse af 25. Marts 1925 har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der anvendtes et Beløb af ca. 52 000 Kr. til de under ovennævnte Litra anførte Arbejder, hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad d. I indeværende Efteraar opdagede man, at der var Svamp i et af Kælderværelserne mod Slotspladsen i Christian den VII's Palæ paa Amalienborg. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at Svampen havde bredt sig til de to tilstødende Lokaler, hvor Gulvene var lagt umiddelbart paa Jorden. Det blev derfor nødvendigt straks at lægge Betongulve samt forny Bjælkeindlægget og Brædegulvene; endvidere vil det være nødvendigt at udføre lidt Malerarbejde. Udgifterne herved vil ialt andrage 3 650 Kr., der herved søges bevilget.

ad e. Paa Jagtslottet Eremitagen har der i indeværende Sommer i Kældertagen vist sig Svamp i Bindingsværksskifferummet mod Køkkenet. Svampen har derfra bredt sig under Køkkengulvet, saaledes at dette er blevet ødelagt. For at faa Svampen udryddet har det været nødvendigt straks at udtage Bindingsværksfodstykket i Skillerummet og erstatte det med Murværk, fjerne det svampeangrebne Brædegulv i Køkkenet samt det gamle Murstensgulv, lægge et Betonlag og oven derpaa et Gulv af preskede Korkplader i Asfalt, hvorhos der endelig i Brænderummet har maattet lægges Betongulv. Omkostningerne hermed har ialt andraget 2 297 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 8. Det opførte Beløb fremkommer saaledes:

a. Anskaffelse af Inventar og Reparation af Inventarier samt Flytninger i Anledning af de 2 ministerielle Fløjes Ibrugtagen (Genbevilling).....	44 138 Kr.
b. Istandsættelse af nogle ved Lynnedslag paa Sorgenfri Slot ødelagte elektriske Ledninger.....	1 439 —
c. Installering af 2 nye Kedler ved Varmeanlægget i Ejendommen Kongens Nytorv 3 og 5.....	6 702 —
	Ialt... 52 279 Kr.

ad a. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1924—25 blev der i det under fornævnte Litra anførte Ojemed bevilget et Beløb af 296 500 Kr. Heraf blev i nævnte Finansaar som Følge af Arbejdsstandsningen kun forbrugt 252 363 Kr. 21 Øre. Restbeløbet eller 44 138 Kr. søges herved genbevillet.

ad b. Ved Skrivelse af 18. November 1925 har Folketingets Finansudvalg givet sin Tilslutning til, at der anvendes et Beløb af indtil 1 439 Kr. til det under forannævnte Litra anførte Arbejde.

ad c. I Efteraaret 1925 sprængtes 2 af Kedlerne ved Varmeanlægget i Ejendommen Kongens Nytorv 3 og 5. Da Kedlerne, der var over 20 Aar gamle og af en for-