

Befordringsbestemmelser.

A.

E m b a l l e r i n g.

(1) De Beholdere, der benyttes til Indpakning, skal være stærke, vandtætte og lukkede saaledes, at Indholdet ikke kan løbe ud eller spildes.

(2) De *under 1. og 3. nævnte Stoffer* skal være indpakkede paa følgende Maade:

- a) i stærke Jernfade med paaskruet Laag og forsynede med Rullebaand eller
- b) i dobbelte Fade af tørt og stærkt Træ, forstærkede ved Hjælp af Tøndebaand, eller i dobbelte Kasser, forfærdigede paa samme Maade og omsluttede af Baand. De indvendige Beholdere skal være udklædte med et tæt Stof. I Stedet for de indvendige Træbeholdere kan der ogsaa anvendes tilloddede Metalbeholdere eller Beholdere af Glas eller Stentøj. Glas- eller Stentøjsbeholderne skal være fast nedpakkede i den ydre Beholder ved Hjælp af velegnet Pakningsmateriale. Under Iagttagelse af disse Bestemmelser kan flere Beholdere samles til et Kollo.

c) De *under 1. nævnte Stoffer* kan ogsaa pakkes i Sække af tjæret Lærred, der lægges i almindelige Fade af stærkt og tørt Træ.

(3) *Ferrosilicium* og *Manganosilicium* (2.) skal pakkes i stærke, vandtætte Beholdere af Træ eller Metal.

(4) De *under 4. nævnte Stoffer* skal emballeres paa følgende Maade:

- a) i Beholdere af Metal, Træ eller Kautsjuk, forsynede med godt Lukke, eller
- b) i Glas- eller Stentøjsbeholdere, omhyggeligt nedpakkede i andre stærke Beholdere med velegnet Pakningsmateriale (Vidie- eller Metalkurve, Ballier eller Kasser). Disse ydre Beholdere (undtagen Kasser) skal være forsynede med gode Haandtag.

(5) De *under 5. nævnte Stoffer* skal forsendes i godt lukkende Beholdere af Jern, som skal være omhyggeligt nedpakkede i stærke Beholdere af Træ eller Metal udfyldte med Kiselgur, Savsmuld eller andre Stoffer, som kan opsuge Vædske.

(6) De *under 6. nævnte Stoffer* skal være emballerede paa følgende Maade:

- a) i Jernfade eller i tætte Fade af stærkt, tørt Træ, forstærkede ved Tøndebaand, eller i Kasser, ligeledes forstærkede ved Baand, eller
- b) i Jernbeholdere (saakaldte Hobbocks) eller
- c) i Glas- eller Stentøjsbeholdere eller — i Mængder paa indtil 10 kg — i dobbelte Omslag af stærkt Papir (Poser); Beholderne og Poserne skal være omhyggeligt nedpakkede i stærke, tætte, vel tillukkede Beholdere af Træ, der er fyldte med velegnet Pakningsmateriale;
- d) det er ogsaa tilladt at pakke alle Slags Blyfarver i Beholdere af Hvidblik eller Jernblik;
- e) det er ligeledes tilladt at befordre alle Slags Bly- og Kobberforbindelser i vandholdig Opløsning i tætte Beholdere, forfærdigede af Materialer, som disse Forbindelser ikke angriber.

(7) De *under 7. nævnte Stoffer* skal være pakkede i stærke, tætte og vel tillukkede Træbeholdere (Fade eller Kasser) eller i stærke, tætte og vel tillukkede Sække.

(8) De *under 8. nævnte Stoffer* med Undtagelse af *Natriumacid* skal være pakkede i stærke, tætte og vel lukkende Beholdere af Træ eller Bølgeblik. Naar Beholdere af Træ anvendes (Fade eller Kasser), skal de være forede med et sammenhængende Lag af sejt Papir for fuldstændigt at udelukke Spild. Omkring Bølgeblikbeholderne, hvis Vægge skal have en Tykkelse af mindst 0,6 mm, skal der lægges mindst 2 Træstave, som fastholdes af mindst 6 Vidiebaand.

Natriumacid skal være pakket i stærke, tætte og vel tillukkede Beholdere af Jern eller Blik.