

gaard (33). Denne Gaard, som i høj Grad lider ved den uheldige lave Beliggenhed, den har faaet paa Museumsterrænet, burde gennemgaa en virkelig rationel Hovedstandsættelse, ved at Bygningerne blev taget helt ned og hævede ret stærkt over Terrænet, og der maatte da under dem anbringes et forsvarligt Fundament. Maaske vil en saadan Istandsættelse alligevel i Fremtiden blive nødvendig, da det ikke er sikkert, at den nu foreslaaede Istandsættelse vil være tilstrækkelig til at sikre denne nu uerstattelige Bygnings Fremtid. Da Taget alligevel om 6 Aar skal helt fornyes, idet det til den Tid har ligget mere end 20 Aar, vilde det maaske være fordelagtigt at foretage en saadan Istandsættelse straks, selv om der derved maatte blive en Udgift paa ca. 10 300 Kr. Dette Beløb fordeler sig saaledes paa de forskellige Poster:

Fundamenter under Bygningerne	2 100 Kr.
Opmuring af Skorsten og Ovne	325 —
Klinearbejdet ved Væggene	1 800 —
Nyt Tag til Bygningerne	2 445 —
Ny Tagrem	165 —
Bro og Dræn	1 345 —
Konservering af Træværk	500 —
75 Arbejdsdage for fremmed Hjælp	750 —
Indvendig Bro	220 —
Lergulv	650 —
Ialt ...	<u>10 300 Kr.</u>

Herfra gaar da Summen for den nu foreslaaede Istandsættelse 2 965 Kr., samt Summen for det nye Tag 2 445 Kr., der jo alligevel skal bruges om ca. 6 Aar.

Den øjeblikkelige Merudgift er da i Virkeligheden 10 300 Kr. — 5 410 Kr., altsaa 4 890 Kr. som sikkert vilde være velanvendte, og man havde da ydermere den Fordel at slippe for den ved den mindre Istandsættelse foreslaaede Afgravning af Arealet, som ikke kan siges at være heldig for Anlægget i sin Helhed, og man kunde endvidere vende Bygningerne, der nu ligger forkert i Forhold til hinanden, hvilket er opstaaet derved, at Stuelængen er blevet anbragt først, og at man, da denne anbragtes, ikke havde nogen Udsigt til at erhverve de Udlænger, der senere, ved et heldigt Tilfælde, blev opsporede og erhvervede. Det vilde saaledes være anbefalelsesværdigt om denne større Istandsættelse blev foretaget.

Til den nørrejydske Gruppe hører endvidere en Skole (34), et østjydske Husmandssted (35), et Hus fra Læsø (36), alle Bygninger der maa erhverves i Fremtiden, og hertil kommer Museets nuværende Fiskerbod (37), Fanøhus (38) og Aggerhuset (39). Endelig maa til denne Gruppe erhverves en større østjydske Bindingsværksgaard (40), medens Parallelgaarden fra Vendsyssel (41) (Elling Sogn ved Frederikshavn) er erhvervet men ikke flyttet fra Hjemstedet. Den bør da, saavidt muligt, ikke heller flyttes førend den kan genopføres paa Museumsterrænet, og det vilde være meget ønskeligt, om Flytningen af Bygningerne 3, 10 og 41 kunde ske snart, da disse naturligvis lider ret meget ved at henstaa paa Hjemstederne uden at være beboede og kun underkastede en meget utilfredsstillende Vedligeholdelse.

Hvad angaar den ved Gennemgangen af Museet antydede Repræsentation af Bygningstyper, maa det bemærkes, at det kun er de vigtigste Typer i vort Land, der her er udvalgt. Listen kunde godt og sikkert med Rette udvides til ogsaa at medtage saadanne Repræsentanter som et mindre Skipperhus fra Troense, et mindre Harboøre-Hus, en Vinkelgaard fra Thy eller Vendsyssel, en Gaard fra Samsø, en enlænget Gaard fra Ærø, et mindre Hus fra den mellemslesvigske Hedeegn, og et Hus fra et af vore nordsjællandske Fiskerlejer. Da der imidlertid maa drages en vis Grænse og en saadan Udvidelse vilde kræve en betydeligt større Plads, end den der her kan raades over, har det været nødvendigt at indskrænke Frilandsmuseets Erhvervelser til de paa den her foreslaaede Anlægsplan viste Gaarde og Huse, der da ogsaa er det Minimum af Bygninger, som maa anses at være nødvendige for Museet efter det nutidige Kendskab til vort Lands Byggeskik. Iøvrigt kan det muligvis blive nødvendigt at erstatte en eller flere af de paa Planen indtegnede Bygninger med nogle af de her opregnede, da det for flere Bygningstypers Vedkommende allerede nu maa siges at være meget vanskeligt at finde for Museet egnede Eksemplarer.