

158) *III. A. 2. i. 3. Universitetet. Bygningsudgifter. Hovedistandsættelser.*
Skrivelse fra Undervisningsministeren:

Undervisningsministeriet. København, den 13. Marts 1929.

Journ. Nr. 2701/28.

Efter at det ved Professor i patologisk Anatomi Johs. Fibigers Død ledigblevne Embede fra 15. November f. A. er blevet besat med Dr. med. Poul Møller, er den for den paagældende bestemte Embedsbolig ved Patologisk-anatomisk Institut blevet underkastet det sædvanlige Eftersyn, og herunder har det vist sig, at det vil være nødvendigt at lade foretage Hovedistandsættelsesarbejder paa Boligen til et Beløb af 3 375 Kr. Dette Beløb er af kgl. Bygningsinspektør Varming specificeret saaledes:

Malerarbejde	2 700 Kr.
Murerarbejde	100 —
Snedkerarbejde	150 —
Terrazzogulv	250 —
Linoleumsbelægning	125 —
Tilsyn	50 —
	3 375 Kr.

Beløbet, der kun udgør de til Bygningens sæmmelige Istandsættelse absolut nødvendige Udgifter, vil ikke kunne affoldes af Universitetets ordinære Hovedistandsættelseskonto. Under Henvisning hertil og med Bemærkning, at Sagen har været forelagt Finansministeriet, skal man herved anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1928—29 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium.

Til § 20. Undervisningsministeret. III. De højere Læreanstalter. A. Universitetet. 2. Udgift. i. Bygningsudgifter. 3. Hovedistandsættelser.

Beløbet forhøjes med 3 375 Kr.

J. BYSKOV.

K. Oksen,
Fm.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

159) *Samme Konto.* Skrivelse fra Undervisningsministeren:

Undervisningsministeriet. København, den 14. Marts 1929.

Journ. Nr. 2386/28.

Paa Forslag til Tillægsbevillingsloven for 1928—29 blev der under Universitetets Udgiftspost i. 3. Hovedistandsættelser (under Nr. 55) foreslaaet bevilget et Beløb af 14 075 Kr. til Istandsættelse af Universitetets Bygning paa Hjørnet af Bredgade og Fredericiagade.

Ifølge derom modtagen Indberetning fra kgl. Bygningsinspektør Varming har det under det paagældende Istandsættelsesarbejde vist sig, at det Svampeangreb, der blev konstateret ved en Undersøgelse i September f. A., er langt mere omfattende end antaget. Saaledes var 10 Fag Vinduer med tilhørende Lysningspaneler angrebet af Svamp paa de indvendige Sider. Dette Angreb, som ikke var synligt udefra, blev først konstateret ved Nedtagningen af det svampebefængte Murværk omkring Bjælkehovederne. Rørvæv og Loftspuds i 5 Værelser maatte delvis fornyes, fordi Loftspudsen, som er meget gammel, gik i Stykker under Afstivningsarbejdet af Tagbjælkelaget. Murværket i Formurene viste sig endvidere at være svampebefængt langt under