

3. *Vedligeholdelse af Flaadestationens og Søværnets øvrige Bygninger.* R. 257 231 Kr., B. 201 500 Kr., F. 176 500 Kr. Beløbet paaregnes i Hovedsagen anvendt til Fortsættelse af Fornyelse af Bolværker, Befæstelse af Veje, forskellige Arbejder efter Husbesigtelse ved Flaadestationens Bygninger, almindelig Vedligeholdelse af Flaadestationens Bygninger (herunder Søminestationen ved Bramsnæsvej og Luftmarinestationen) samt paa Forterne, Vedligeholdelse af Søværnets Skolebygninger, Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Fortøjpæle, Beddinger og Flaader m. m., Terrænregulering, Veje, Vand- og Gasledninger samt forskellige Opmudringsarbejder.

Opført med 25 000 Kr. mindre end paa F. L. for 1929—30.

*Overordenligt.* F. 173 700 Kr.

Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Til Tilvejebringelse af Anlægs- og Liggepladser for Divisionerne m. m. paa Holmen (2. Bidrag) . . . . .	158 500 Kr.
2. Til Omordning af Vaske- og Toiletinstallationen paa Kadetskolen samt af Adgangsforholdene til Sovesalene sammesteds . . . . .	10 000 —
3. Til Fornyelse af den elektriske Lysinstallation paa Kadetskolen . . . . .	1 600 —
4. Til Fornyelse af Varmeanlægget i Chefsboligen paa Kadetskolen . . . . .	3 600 —
	<hr/>
	173.700 Kr.

Hertil bemærkes følgende:

ad Post 1. Beløbet er optaget som 2. Bidrag af en 3-aarig Bevilling paa i alt 500 000 Kr. til Terrænregulering, Bolværkssætning, Lægning af Vandledninger paa Holmen m. m., alt med det Formaal at tilvejebringe passende og hensigtssvarende Anlægs- og Liggepladser for Divisionerne m. m.

ad Post 2. Da Vaske- og Toiletinstallationen paa Kadetskolen er utidssvarende og uhygiejnisk, og da endvidere Adgangsforholdene til Sovesalene sammesteds ikke frembyder fornøden Sikkerhed i Ildebrandstilfælde, er der til en Omordning af disse Forhold her opført 10 000 Kr., medens et lignende Beløb vil blive opført paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1929—30.

ad Post 3. Da Kadetskolens elektriske Lysinstallation, der daterer sig fra 1891 og ikke længere er i Overensstemmelse med de gældende Regulativer, har vist sig at være saa medtaget, at det — for at undgaa Brand ved Kortslutning eller Ulykker ved Berøring — maa anses for nødvendigt at forny Installationen, er der i dette Øjemed her opført 1 600 Kr.

ad Post 4. Varmeanlægget i Kadetskolens Chefsbolig, der er et Dampanlæg fra 1892, er nu i en saa slet Forfatning, at fortsat Reparation af Anlægget vil være i høj Grad uøkonomisk. Til Fornyelse af Ledningerne og en Del af Ovnene samt til en samtidig Forandring af Systemet fra Damp til Varmtvand, hvorved bl. a. en betydelig Nedgang vil opnaas i det nuværende store Brændselsforbrug, vil der medgaa et Beløb af ca. 3 600 Kr.

#### F. Skoler.

a. *Lønninger.* R. 3 260 Kr., B. 3 260 Kr., F. 3 260 Kr. Jfr. Løbe Nr. 17.

b. *Aarlige Honorarer.* R. 3 465 Kr., B. 3 906 Kr., F. 3 906 Kr. Jfr. Løbe Nr. c.

c. *Betaling til Lærere m. m. (anslaaet).* R. 57 668 Kr., B. 69 181 Kr., F. 67 658 Kr. Opført med 1 523 Kr. mindre end paa F. L. for 1929—30, da der paa Officersskolen hverken vil blive afholdt udvidet Kursus for Søofficerer, Specialkursus eller Skole for Proviantassistenter.

d. *Andre Udgifter.* R. 53 679 Kr., B. 56 873 Kr., F. 55 873 Kr.

Beløbet tænkes i Hovedsagen anvendt til Anskaffelse af Undervisningsmateriel (herunder Udgifter vedrørende Udgivelse af Lærebøger), Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium m. m., Opvarmning og Belysning samt forskellige Udgifter paa Kadetskolen,