

Anm. til § 21: Undervisningsministeriet.
Til II. Skolevæsenet. A. Folkeskolevæsenet.

	Overført...	800 Kr.
Jelling Seminarium.		
Til Installation af Centralvarmeanlæg i Seminariets Gymnastiksal og Klasseværelser og i Forstanderboligen samt Istandsættelse af Badeanstalten som 2. Del af en 3-aarig Bevilling paa ialt 30 200 Kr. jfr. R. T. 1929—30, Tillæg A., Sp. 1459—60....	11 850	Kr.
Som Genbevilling af den paa Finansloven for Finansaaret 1930—31 bevilgede 1. Del af denne Bevilling.....	11 850	—
Seminariets Bygningsinspektør har ikke ment at kunne paabegynde Installation af Centralvarmeanlægget m. v. for Byggeplanen for Seminariets Indretning til den 4-aarige Uddannelse er lagt, og har derfor foreslaaet at stille Arbejdet i Bero, indtil dette er sket, og derefter lade Varmeanlægget i Seminariet udføre under et i Finansaaret 1931—32 i Stedet for som planlagt, da 1. Del af Bevillingen blev søgt, at fordele det paa Aarene 1930—31 og 1931—32, jfr. den ovenfor citerede R. T. 1929—30, Tillæg A., Sp. 1459—60.		
	23 700	—
Ribe Seminarium.		
Til Fornyelse af Seminariets Brændselsskur.....	550	Kr.
Seminariets Brændselsskur er i saa daarlig en Forfatning, at det ikke lader sig reparere. Det er derfor nødvendigt at opføre et nyt Skur, hvortil Udgiften maa anslaas til 550 Kr.		
Til Opsætning af et Traadvævshegn langs Seminariets østlige Grænse.....	910	—
Det nuværende Hegn er en Tjørnehæk, men mange af Tjørnene er gaaet ud, saaledes at der er store Huller i Indhegningen, hvorved Seminariets Grund og Have ligger aaben ud mod Vejen.		
Til Fornyelse af Beslaget paa Seminariets Vinduer og Vinduernes Maling.....	1 000	—
Vindusbeslagene er efter Bygningsinspektørens Indstilling saa rustne og skrøbelige, at de bør fornyes, og Vinduerne trænger til Oliemaling.		
	2 460	—
Tønder Seminarium.		
Fornyelse af Linoleumsbelægningen i et Klasseværelse og i Gangen paa 1. Sal i Seminariebygningen.....	1 100	Kr.
Linoliet er stærkt slidt og hullet og en Fornyelse efter Bygningsinspektørens Indstilling nødvendig.		
Fornyelse af Bræddegulvet i Gymnastiksal, Redskabsrum og Omlædningerum.....	2 500	—
Gulvbjælkerne under disse Gulve er angrebet af Raadenskab, hvortil kommer, at Afstanden mellem Bjælkerne under Gymnastiksalens Gulv gennemgaaende er altfor stor, saa at Gulvbrædderne fjedrer for stærkt og flere Steder knækker over ved Springøvelser og Voltigering.		
Udermuring af Gavlen i den nyere Tilbygning til det gamle Gymnastikhus.....	4 000	—
Denne Tilbygning synker, og Tilstanden er nu saadan, at Bygningsinspektøren anser det for nødvendigt at træffe Foranstaltninger for at hindre Bygningens Kæntring.		
Afhjælpning af Husbukkeangreb i Tagværket over Gymnastiksalen med Mellembygning og over den gamle Øvelsesskole..	2 300	—
Træværket i de nævnte Bygningsdele er stærkt angrebne af Husbukke og bør derfor tages under Behandling med Cyangas.		
	9 900	—
	Ialt...	36 860 Kr.