

## IV. De kgl. Bygninger m. v.

## B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet hørende Bygninger.

B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet  
hørende kgl. Bygninger.

1. a. *Lønninger.* Jfr. Løbe Nr. 4. R. 162 001 Kr., B. 166 364 Kr., F. 163 976 Kr.  
Ved opstaaet Ledighed har man forsøgsvis yderligere indskrænket Personalet ved Ministeriebygningerne med 1 Portner og 1 Vægter, idet man dog til delvis Erstatning herfor anvender mere løs Medhjælp end hidtil. Ved Slotsholmens Kedelanlæg søges Antallet af Maskinarbejdere forøget med 1 under Hensyn til Kedelanlæggets forøgede Arbejde ved, at stadig flere Bygninger forsynes med Varme fra dette, senest Nationalmusæet.

c. *Honorarer.* Jfr. Løbe Nr. e. R. 22 832 Kr., B. 23 154 Kr., F. 23 154 Kr.

d. *Medhjælp.* R. 29 419 Kr., B. 43 700 Kr., F. 43 700 Kr.

2. *Vedligeholdelse.* R. 179 056 Kr., B. 176 000 Kr., F. 176 000 Kr.

3. *Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.* R. 541 263 Kr., B. 318 443 Kr., F. 260 140 Kr.

Om Beløbets Anvendelse bemærkes:

*Christiansborg.* Ved F. L. for Finansaaret 1930—31 er bevilget et Beløb til Belægning af Halvdelen af Fortovene i Søndre Ridebanebygning med Hasleklinker. Det foreslaas nu at lade ogsaa den resterende Del af Fortovene i denne Bygning belægge med Klinker. Endvidere foreslaas det at beklæde Betonskorstenene paa Slottets Nordfløj med Kobber — i Lighed med Skorstenene paa Hovedfløjen. Udgifterne til disse Arbejder samt Installation af en elektrisk Vandpumpe ved Springvandet paa Ridebanen, hvilket vil reducere Vandafgiften meget betydeligt, anslaas til 29 205 Kr., der herved søges bevilget.

*Ministeriebygningerne.* Zinktaget paa Sidebygningen i Slotsholmsgade 10 er blevet porøst og lader sig ikke mere reparere. Til Omlægning af Taget samt til Linoleumsbelægning af nogle Bræddegulve paa 1. og 2. Sal i den ene Fløj af de nye Ministeriebygninger søges bevilget 12 725 Kr.

*Amaliegade 23—25.* For at skaffe mere Arkivrum til de Institutioner, der har Kontorer i Bygningen, foreslaas det i dette Øjemed at istandsætte et mindre Havehus. Til dette Arbejde samt til Reparation af en Bindingsværksbygning, der er angrebet af Svamp, til Ompudsning af forskellige Rum og til Anbringelse af Glasdøre for at skaffe en Række Kontorlokaler, der vender mod Nord, Lys fra en solbeskinnet Korridor, vil medgaa et Beløb af 14 927 Kr., der herved søges bevilget.

*Chr. VIII's Palæ.* Da Grundfugten stadig ødelægger Væggene i Portnerboligen, maa det anses for nødvendigt at beklæde Væggene med Cocolithplader og derefter istandsætte Rummene. Til Udgifterne ved dette Arbejde samt ved Fornyelse af nogle faldefærdige Porte i Vognremiserne og ved Istandsættelse af nogle Værelser i Hofmarskallatet og Kabinetssekretariatet vil medgaa 6248 Kr., der herved søges bevilget.

*Frederik VIII's Palæ.* Til Omlægning af Tagene paa Sidebygningen, der har henligget i over 50 Aar, søges bevilget 8948 Kr.

*Charlottenlund Slot.* Da det vil være nødvendigt at foretage en Hovedstandsættelse af alle Hegn, Plankeværker, Porte og Laager om Slotshaven, foreslaas hertil samt til Reparation og Maling af Staldbygningens og Kavalerbygningens Vinduer og Døre samt til Ommuring af nogle Skorstenspiber bevilget et Beløb af 14 566 Kr.