

hanerne anbragt saaledes, at Lærerne kan betjene dem. Varmtvandsbeholderne, der er utilstrækkelige og uøkonomiske, foreslaas fornyede. De samlede Udgifter ved Udbedringen anslaaer Bygningsinspektøren til 4600 Kr.

Overført... 6 300 Kr.

Birkerød Statsskole.

Opførelse af et nyt Cykleskur..... 2 225 —

I 1920—21 opførtes ved Skolens søndre Gavl et interimistisk Cykleskur af gamle Brædder til Brug for Eleverne. Da dette Skur nu er dels forfaldent og dels for lille til Antallet af cyklende Elever, er det nødvendigt, at det erstattes med et nyt. Udgiften hertil anslaaes af Bygningsinspektøren til 2225 Kr., hvoraf 700 Kr. er beregnet til Murerarbejde og 1235 Kr. til Tømrerarbejde, medens Resten vil medgaa til Maler- og Blikkenslagerarbejde.

Frederiksborg Statsskole.

Installation af Centralvarmeanlæg i de to Gymnastiksale..... 5 050 —

Da Centralvarme i 1923 indførtes i Skolens Forbygning, blev Indlæg af Centralvarme i Bagbygningen af økonomiske Grunde udskudt indtil videre, men Varmekælderen blev gjort saa stor, at der senere kunde opstilles en Varmeovn for Bagbygningen, der omfatter Gymnastiksale, Lokaler for Undervisningen i Naturhistorie, Geografi og Naturfag samt Pedelbolig. Rektor har i Aar gentaget sin Indstilling fra i Fjor om Bevilgelsen af 21 700 Kr. til Installation af Centralvarmeanlæg i Bagbygningen. Ministeriet har dog ment for det kommende Finansaar at maatte nøjes med Installation af Centralvarmeanlæg i de to Gymnastiksale, der efter Bygningsinspektørens Overslag vil kunne udføres for 5050 Kr. Herved vil man spare Udgifterne, ca. 1200 Kr. ved en ellers paatrængende Fornyelse af de derværende Kækelovne.

Fornylse af Plankeværk..... 718 —

Det nuværende Plankeværk mod Syd er raaddent, og en Del af det væltede i Foraaret. Haandværkere har allerede for Aar tilbage erklæret det for umuligt at foretage en Reparation. Udgiften til et nyt Plankeværk vil ifølge et af Rektor indhentet Tilbud beløbe sig til 718 Kr.

Odense Katedralskole.

Fornylse af Bræddegulvet i den ene Halvdel af Korridoren paa 1. Sal samt af alle Slidtrin paa Hovedtrappen..... 1 350 —

Efter Rektors og Bygningsinspektørens Udtalelser er Bræddegulvene nu saa slidte, at de ikke mere kan repareres. Bygningsinspektøren anslaaer Udgiften til en delvis Fornylse som anført til 1350 Kr.

Ribe Katedralskole.

Ventilator til Skolens Sanglokale..... 1 000 —

Dette ca. 330 m³ store Lokale maa ofte rumme ca. 250 Mennesker, f. Eks. ved Lovsangen og ved Foredrag, og ifølge Rektors og Bygningsinspektørens Udtalelser vil en kraftigere Ventilation end den, der opnaas gennem almindelige Udsugningsrør, være meget ønskelig. Udgiften til Levering og Opstilling af en elektrisk drevet Ventilator vil ifølge Overslag beløbe sig til 1000 Kr.

Sønderborg Statsskole.

Fornylse af Linoleumsbelægningen i Gymnastiksalens Omklædningsrum... 405 —

Ifølge Bygningsinspektørens Udtalelse er Linoleumsbelægningen saa slidt og gennemhullet, at en Fornylse er paakrævet. Denne vil ifølge Bygningsinspektørens Overslag beløbe sig til 405 Kr.

Ombygning af den udvendige Granittrappe ved Rektorboligens Hovedindgang..... 300 —

At overføre... 17 348 Kr.