

Opført med 1400 Kr. mere end paa F. L. for 1936—37, hvilket hidrører fra, at Posterne 1 og 6 hver er forhøjet med 350 Kr. til Driftsudgifter til en Lys- og Fløjtetønde ved Vejrø, jfr. nedenfor under Konto A. d. 8. og dels fra, at Post 3 er forhøjet med 700 Kr. til Vedligeholdelse af forskellige Landmærker, som Fyr- og Vagervæsenet har overtaget fra Lodsvæsenet, idet Konto V. B. c. Lodsvæsenet. Andre Udgifter] samtidig er nedsat med et tilsvarende Beløb. 9

d. Andre Udgifter, overordentlige.

R. 282 214 Kr., B. 303 300 Kr., F. 321 000 Kr.

Beløbet fordeler sig saaledes:

1. Hovedreparation og Modernisering af et ældre Fyrskib.....	175 000 Kr.
2. Hovedreparation af Fyrtransportskibet „Kattegat“.....	25 000 —
3. Fornyelse af Motorer og Kompressorer ved Romsø Fyr.....	20 000 —
4. Fornyelse af Motorer og Kompressorer ved Tranekær Fyr.....	17 000 —
5. Fornyelse af Motorer, Kompressorer og Dynamoer ved Hals Barre Fyr	24 000 —
6. Reserveomformer og Tegngiver til Hals Barre Radiofyr.....	4 000 —
7. Nyt Batteri og elektrisk Installation ved Hirsholm Fyr.....	7 500 —
8. Anskaffelse af en Lystønde med Reservetønde til forbedret Afmærkning i Smaalandsfarvandet.....	36 000 —
9. Anskaffelse af en Reservelystønde.....	6 000 —
10. Udvidelse af Fotometergalleriets Arbejdsrum.....	3 000 —
11. Anskaffelse af Vagermateriel til de indre Farvande.....	2 000 —
12. Forskellige Udgifter.....	1 500 —
	321 000 Kr.

Til 1. Som et Led i Moderniseringen af det ældre Fyrskibsmateriel vil det være nødvendigt at lade et af de større Fyrskibe hovedreparere og modernisere.

Beløbet fordeler sig saaledes:

Hovedreparation af Skroget samt Omaptering.....	190 000 Kr.
Fornyelse af Motorer, Installation af Dynamoer og Accumulatorbatteri samt elektrisk Anlæg og Centralvarmeanlæg.....	50 000 —
Lanterne og Fyrapparat.....	20 000 —
Sireneanlæg.....	25 000 —
Radiofyr og Radiokorrespondancestation.....	15 000 —
	300 000 Kr.

Heraf søges 175 000 Kr. bevilget paa nærværende Konto. Resten — 125 000 Kr. — og eventuelt yderligere paaløbende Udgifter er paaregnet afholdt af den løbende Konto til Skibseftersyn.

Til 2. Fyrtransportskibet „Kattegat“ skal i Henhold til Skibstilsynsloven have Hovedsyn og Hovedreparation i Binansaaret 1937—38. Udover de normale Udgifter til Skibets aarlige Eftersyn paaregnes der at ville medgaa ca. 25 000 Kr., som herved søges bevilget.

Til 3., 4. og 5. De nuværende Motorer og Kompressorer ved Romsø, Tranekær og Hals Barre Fyr er udslidte, og en Reparation vil ikke kunne betale sig, da Maskinerne er forældet Type.

Til 6. Da der ikke findes Reserveomformer og -tegngiver ved Hals Barre Radiofyr, vil det af Hensyn til Radiofyrets forsvarlige Drift være ønskeligt, at Anskaffelsen finder Sted.

Til 7. Ved Fornyelsen af Hirsholm Fyrs Maskinanlæg i 1935 blev Indretningen af Batteriet forberedt, og Anskaffelsen vil være ønskelig af Hensyn til Radiofyrets Drift. Samtidig vil Installation af elektrisk Lys i Fyret og Fyrpersonalets Boliger blive mulig i Lighed med Forholdet ved Fyr- og Vagervæsenets øvrige elektriske Maskinanlæg.