

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.
3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Overslag medgaa et Beløb af 30 012 Kr. Efter Arbejdsplanen for Slottets Dækning med Kobbertag maa Arbejdet udføres saaledes, at der i Finansaaret 1937—38 anbringes 13 Kviste i Manzardetagen og i Finansaaret 1938—39 de øvrige 13 Kviste. Til Anbringelse af sidstnævnte 13 Kviste søges herved bevilget et Beløb af 15 006 Kr. Det tilføjes, at Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 2. a. Til paakrævet Linoleumbelægning paa Gulve i de ældre Ministeriebygninger vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 9294 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. b. Da den i Ministeriebygningen Slotsholmsgade Nr. 10 værende Personelevatorer til Stadighed er overbelastet, søges til Installation af yderligere en Personelevator i nævnte Bygning bevilget et Beløb af 13 200 Kr.

Til 3. Ved F. L. for Finansaaret 1937—38 blev der til en nødvendig Istandsættelse af 9 Fag af Staldmestergaardens Facader mod Tøjhusgade bevilget et Beløb af 20 848 Kr. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at der i Fortsættelse heraf i Finansaaret 1938—39 foretages Istandsættelse af de resterende 9 Fag mod Tøjhusgade. Udgiften hertil vil ifølge Overslag beløbe sig til 17 556 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Fra Rigsarkivet har Indenrigsministeriet modtaget Anmodning om, at der under Hensyn til den stærke Stigning af Ekspeditioner til Ministerierne maa blive indrettet et egentligt Ekspeditionskontor i den mellemste Hvælving i Geheimerarkivbygningen. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3081 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. Efter at Indenrigsministeriet havde taget Spørgsmaalet om en Nyordning af Brandsikrings- og Bevogtningsforholdene ved Palæerne paa Amalienborg og Palæ Matr. Nr. 123 i Amaliegade op til Overvejelse, har der mellem de interesserede Parter, herunder Københavns Brandvæsen og Politi, været ført Forhandlinger om, hvilke Foranstaltninger, der bør iværksættes for at tilvejebringe en forsvarlig Ordning af Brandsikrings- og Bevogtningsforholdene ved Palæerne. Af vedkommende Bygningsinspektør og Indenrigsministeriets tilsynsførende Ingeniører er derefter udarbejdet Forslag og Overslag over de paakrævede Foranstaltninger, der foruden forskellige mindre Bygningsforandringer omfatter dels Installation af tidssvarende Brandalarmeringsanlæg i Palæerne ved Omlægning af Brandalarmledning fra Palæerne til Brandstation og Installation af en Hovedbrandalarm og et internt Brandalarmeringsanlæg, dels forskellige andre særlige Sikringsanlæg. Ifølge Overslaget vil de med Installationen af de nævnte Anlæg og de iøvrigt foreslaaede Bygningsarbejder forbundne Udgifter andrage et Beløb af ialt 78 582 Kr., der herved søges bevilget.

Det tilføjes, at Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 6. a. Ifølge § 5 i Overenskomst af 1.—4. Juli 1935 mellem den kgl. Civilliste og Indenrigsministeriet vedrørende forskellige af de i Henhold til Lov Nr. 120 af 8. Juni 1912 under Civillisten henhørende Palæer m. m., hvortil Rigsdagens Finansudvalg ved Skrivelser af 11. Maj 1935 har givet sin Tilslutning, skal Staten senest 5 Aar efter Afslutningen af Overenskomsten lade foretage fuldstændig Installation af Centralvarmeanlæg i Christian VII's Palæ paa Amalienborg, hvilken Foranstaltning vil medføre en væsentlig Nedsættelse af Brandfaren i Palæet. I Forbindelse med Centralvarmeanstaltningen i Christian VII's Palæ vil det for at nedsætte Brandfaren i Christian IX' Palæ være ønskeligt at foretage Installation af Centralvarme i Officersvagtten med Varmeforsyning fra Varmeanlægget i Christian VII's Palæ. En Udvidelse af Vagtlokalerne i Christian VII's Palæ er paakrævet og bør iværksættes i Forbindelse med Installationen af Centralvarmeanlæg i Palæet. Ifølge et fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Overslag vil Udgifterne ved disse Arbejder andrage et Beløb af 263 411 Kr., der herved søges bevilget. Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 6. b. Da Arkitraven er saa forvitret, at Formen helt er udvisket, er en Fornyelse nødvendig. Endvidere maa der for at aflaste Vinduesindfatningerne over 29 Fag Vinduer anbringes galvaniserede Jernbjælker. Til disse Arbejder vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 24 189 Kr., der herved søges bevilget. Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 6. c. Da 4 af de paa Balustraden anbragte Stenvaser er meget stærkt forvitrede og truer med Nedstyrtning, er en Fornyelse nødvendig. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 13 606 Kr., der herved søges bevilget.