

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.  
3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Til 3. b. Til paakrævet Fornyelse af 3 Sandstensindfatninger paa Havefacaden i Stueetagen søges bevilget et Beløb af 3038 Kr.

Til 3. c. Da det flade Tag mellem Hovedpalæet og Pavillonen mod Frederiksgade er utæt, er en Omdækning af Taget nødvendig. Samtidig vil nogle overflødige Skorstene kunne fjernes, og en paakrævet Jerndrager til Bæring af Bjælkerne kunne indlægges i Tilstødet til Pavillonen. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af i alt 7461 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. a. Da de udvendige Nedløb fra Boligerne i Palæets Bag- og Sidebygninger stadig fryser til om Vinteren, er det paakrævet at foretage Installation af indvendige Afløbsledninger fra Boligerne; hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2639 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. b. Til Fjernelse af en Skorsten og Anbringelse af et brandsikkert Skab i Hofmarskallatets Kontor søges bevilget et Beløb af 1279 Kr.

Til 5. a. Til paakrævet Istandsættelse med Malerarbejde af Palæets Facade og Vinduer mod Amaliegade søges bevilget et Beløb af 3731 Kr.

Til 5. b. Til Beklædning af Væggene i Portnerstuen med Cocolithplader mod Fugtighed og Istandsættelse af Lokalet søges bevilget et Beløb af 960 Kr.

Til 6. Til en meget paakrævet Istandsættelse af Hovedtrapperne søges bevilget et Beløb af 4263 Kr.

Til 7. Da Ovenlysene i Overvintringshuset er af en forældet Konstruktion og meget defekte, søges til Istandsættelse og delvis Fornyelse af Ovenlysene bevilget et Beløb af 6361 Kr.

Til 8. a. Da Regnvand trænger ind foroven gennem alle Vinduer i Gartnergaarden, søges til Vinduernes Forsyning med Zinkvandnæser og Maling bevilget et Beløb af 640 Kr.

Til 8. b. Da Bygningens Træværk efter Installation af Centralvarme er svundet stærkt, er en Istandsættelse paakrævet; hertil vil medgaa et Beløb af 1279 Kr., der herved søges bevilget.

Til 8. c. Til paakrævet Fornyelse af Gulve og fast Inventar i samt Istandsættelse af en Beboelseslejlighed i Gartnergaarden søges bevilget et Beløb af 2111 Kr.

Til 8. d. Til paakrævet Udvidelse og Istandsættelse af Værktøjsrummet i Udhuset ved Gartnergaarden søges bevilget et Beløb af 1279 Kr.

Til 8. e. Til Indretning af Baderum med Gasbadeovn i Haveformandens Tjenestebolig i Bomhuset søges bevilget et Beløb af 1279 Kr.

Til 8. f. Til Lægning af Linoleum i 3 Værelser i Slotsgartnerens Tjenestebolig i Schweizerhuset søges bevilget et Beløb af 693 Kr.

Til 8. g. Til nødvendig Fornyelse af Plankeværket mod Pileallé ved Ejendommen Pileallé Nr. 16 søges bevilget et Beløb af 693 Kr.

Til 8. h. Til nødvendig Fornyelse af 3 Gulve i Ejendommen Pileallé Nr. 18 søges bevilget et Beløb af 960 Kr.

Til 8. i. Til nødvendig Fornyelse af 2 Gulve i Ejendommen Pileallé Nr. 10—12 søges bevilget et Beløb af 640 Kr.

Til 9. Til Opførelse til Læ for Publikum af en Pergola ved Overvintringshuset ved Mødepladsen i Slotshaven og Indretning af paakrævede Vagt- og Toilettrum i Overvintringshuset vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 8526 Kr., der herved søges bevilget.

Til 10. Til nødvendig Fornyelse af Rørtaget paa Ishuset søges bevilget et Beløb af 1919 Kr.

Til 11. a. Ved F. L. for Finansaaret 1938—39 blev der til Fornyelse af 2 Sfinkser paa Balustraden om Rampen bevilget et Beløb af 8526 Kr., jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov Sp. 1001—02. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at de sidste 2 Sfinkser paa samme Maade fornyes, saaledes at de nuværende Zinkfigurer erstattes med Sandstensfigurer. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 7464 Kr., der herved søges bevilget.