

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.
3. Hovedstandsættelser og overordentlige Arbejder.

Til 11. b. Til nødvendig Fornyelse af en Del af Rørtaget paa Staldbygningen søges bevilget et Beløb af 533 Kr.

Til 12. a. Til paakrævet Ompudsning af Facaderne paa Stald- og Kavalerbygning søges bevilget et Beløb af 4370 Kr.

Til 12. b. Til Istandsættelse af 2 Værelser paa 1. Sal og Lægning af Linoleum paa Gangen, en Trappe og i Tagetagen i Kavalerbygningen søges bevilget et Beløb af 1599 Kr.

Til 13. a. Til Installation af W.C. og Istandsættelse af 2 Loftsværelser i Musikhuset søges bevilget et Beløb af 2150 Kr.

Til 13. b. Til Installation af 4 W.C'er til Beboelseslejlighederne i Dronningens Vaskeri søges bevilget et Beløb af 4708 Kr.

Til 13. c. Til Fjernelse af Komfur og Gashylde og Opsætning af Skab i Køkkenet i Slotsgartnerens Tjenestebolig søges bevilget et Beløb af 640 Kr.

Til 13. d. Til Opsætning af ny Kakkellovn i Dagligstuen og Anbringelse af Fliser om Kamin i Spisestuen i Havebetjentens Bolig søges bevilget et Beløb af 374 Kr.

Til 14. a. Til paakrævet Istandsættelse af Granitsoklerne paa Frederik II's Taarne søges bevilget et Beløb af 928 Kr.

Til 14. b. Til Istandsættelse af ca. 40 m af Granitmuren langs Kanalerne mod „Lille Slotssø“ søges bevilget et Beløb af 853 Kr.

Til 14. c. Skorstenen til Centralvarmeanlægget i Kancellibygningen er stærkt forvitret og revnet, saaledes at den kan frembyde Brandfare, hvor den passerer Etageadskillelserne. Til Fornyelse af Skorstenen vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3411 Kr., der herved søges bevilget.

Til 14. d. Skorstenen til Centralvarmeanlægget i Amtmandsboligen er stærkt forvitret og revnet, saaledes at den kan frembyde Brandfare, hvor den passerer Etageadskillelserne. Til Fornyelse af Skorstenen vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3411 Kr., der herved søges bevilget.

Til 14. e. Til paakrævet Istandsættelse af Granitmuren om „Dronningeøen“ søges bevilget et Beløb af 1599 Kr.

Til 15. Til Opførelse af et paakrævet Skur til Anbringelse af forskellige Maskinhaveredskaber m. v. vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2372 Kr., der herved søges bevilget.

Til 16. a. Til nødvendig Fornyelse af en Del af Balustraden paa Facaden mod Gaarden paa Hovedslottet vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3198 Kr., der herved søges bevilget.

Til 16. b. Til paakrævet Istandsættelse af 27 Fag Vinduer paa Hovedslottet søges bevilget et Beløb af 864 Kr.

Til 16. c. Da Lofterne under de to Balkoner i Slotskirken truer med Nedstyrtning, er en Ompudsning nødvendig; hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 1279 Kr., der herved søges bevilget.

Til 16. d. Til paakrævet Istandsættelse af Facaderne mod Slotshaven, Gesimser, Vinduer, Kviste paa Dame- og Marskalkbygningen samt Slotskirken vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 3304 Kr., der herved søges bevilget.

Til 16. e. Til nødvendig Fornyelse af en Del af Kobbertagene paa østre og vestre Ottekant vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2420 Kr., der herved søges bevilget.

Til 16. f. Til paakrævet Istandsættelse af Facaden, Soklen, 20 Fag Vinduer med Skodder og Døre mod Slotshaven paa den gamle Kavalerbygning søges bevilget et Beløb af 1386 Kr.

Til 17. Til Installation af 2 W.C'er i Skipperhuset vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2400 Kr., der herved søges bevilget.