

Anm. til § 14: Indenrigsministeriet.

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.
I c. Honorarer.

og Kongens Nytorv Nr. 3—5 er der tillagt Maskinmesteren ved Palæerne paa Amalienborg et aarligt Honorar af 800 Kr. med Tillæg. Da Tilsynet med de tekniske Anlæg i de under Indenrigsministeriet hørende Bygninger i Frederiksberg Have, Søndermarken og Rosenborg Have yderligere er overdraget Maskinmesteren søges Honoraret forhøjet til 1000 Kr. med Tillæg.

Forskellen mellem det søgte Beløb og det paa Honorarskemaet opførte samlede Beløb skyldes 15 pCt. Tillæg.

1. d. *Medhjælp*. R. 259 131 Kr., B. 250 000 Kr., F. 255 000 Kr.

Stigningen paa Kontoen skyldes Lønstigning.

1. e. *Vederlag en Gang for alle*. R. 1900 Kr., B. og F. 900 Kr.

1. f. *Særlige Ydelser*. R. 11 374 Kr., B. 11 000 Kr., F. 15 000 Kr.

Stigningen paa Kontoen skyldes dels Forslaget om Oprettelse af 10 nye Tjenestemandstillinger som Vægtere, jfr. Anmærkningerne til § 14 IV. B. 1. a., dels Forhøjelse af Priser paa Tjenesteklæder og Takster for særlige Ydelser.

2. *Vedligeholdelse*. R. 186 126 Kr., B. 279 000 Kr., F. 348 000 Kr.

Kontoen søges forhøjet med ca. 25 pCt. under Hensyn til Stigning i Arbejdslønninger og Materialepriser.

3. *Hovedistandsættelser og overordentlige Arbejder*. R. 546 771 Kr., B. 169 397 Kr., F. 55 916 Kr.

Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. <i>Christiansborg Slot.</i> Fortovsbelægning m. v. i Buegangene ved søndre Ridebanebygning...	31 272 Kr.
2. <i>Frederiksborg Slot.</i> Afstøbning af Figurer og en Portal.....	10 644 —
3. <i>Fredensborg Slot.</i> Fornyelse af Staalpladekedel og Anskaffelse af en Blandeventil ved Slottets Kedelanlæg.....	14 000 —
	55 916 Kr.

Til 1. Ved den ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1941—42 givne Bevilgning til Istandsættelse af Buegangene ved Ridebanebygningerne paa Christiansborg Slot vil disse Arbejder kunne afsluttes. Herefter reterer kun Arbejdet med Istandsættelse af Fortovsbelægningen i Buegangene i søndre Ridebanebygning, idet Fortovet i søndre Ridebanebygning tidligere er istandsat.

Ifølge de fra vedkommende Bygningsinspektør modtagne Overslag vil til Istandsættelse af Fortovsbelægningen i søndre Ridebanebygning samt til Fornyelse af Nedløb medgaa et Beløb af 31 272 Kr., der herved søges bevilget. Sagen har været forelagt Statens Bygningsraad.

Til 2. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at der til Fortsættelse af Arbejderne med Afstøbning af Figurer m. v. ved Frederiksborg Slot med Henblik paa eventuel senere Restaurering, i Finansaaret 1942—43 tages Afstøbning af de 2 store Figurer over Fangetaarnets Port, af de 2 Figurer i Trekanterne mod Søsiden over Møntporten samt af Portaler paa begge Sider af Galleriet. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 10 644 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til paakrævet Fornyelse af en 30 m² Staalpladekedel og Anskaffelse af en Blandeventil ved Fredensborg Slots Kedelanlæg vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 14 000 Kr., der herved søges bevilget.

4. *Uforudsete Bygningsarbejder*. R. 25 402 Kr., B. 25 000 Kr., F. 25 000 Kr.

5. *Skatter og Afgifter*. R. 210 935 Kr., B. og F. 220 000 Kr.