

Til IV. De højere Lærestalter. B. Den polytekniske Lærestalt, Danmarks tekniske Højskole.

ad b. Til Faget Matematik er der knyttet fire Professorer, en Docent og tre videnskabelige Assistentter. Disse otte Lærere har tre meget beskedne Værelser i Maskinlaboratoriets Bygning. Da Undervisningen i Maskinlære nu vil kræve, at disse Værelser inddrages til Maskinlaboratoriet, maa der skaffes Professor- og Assistentværelser til Undervisningen i Matematik. Da Professor Orla Jensen nu fraflytter sin Tjenestebolig, vil der i hans Lejlighed kunne indrettes passende Lokalteter til et matematisk Laboratorium. Bekostningen er af den kgl. Bygningsinspektør blevet anslaaet til 7785 Kr., der fordeler sig saaledes:

Murerarbejde	800 Kr.
Malerarbejde	2 200 —
Snedkerarbejde	1 800 —
Tømrerarbejde	160 —
Omlægning af elektrisk Lys	900 —
Sanitære og tekniske Installationer	1 200 —
Attester og Lystryk	50 —
Arkitektarbejde	250 —
Tilsyn	125 —
Uforudseelige Udgifter	300 —
	<hr/>
	7 785 Kr.

ad c. Ved Flytning af Laboratoriet for Teknisk Fysik til det nye Laboratorium ved Østervold har det været muligt at skaffe Fysisk Laboratorium for Fabrikningen noget større Øvelseslokaler. Paa Grund af det store Antal Fabrikningen er en Udvidelse af Afdelingen nødvendig, og dette Arbejde vil i Henhold til den kgl. Bygningsinspektørs Overslag medføre en Udgift paa 3395 Kr., der fordeler sig saaledes:

Murerarbejde	300 Kr.
Tømrerarbejde	300 —
Snedkerarbejde	1 200 —
Malerarbejde	800 —
Installationer	400 —
Attester og Lystryk	20 —
Arkitektarbejde	125 —
Tilsyn	50 —
Uforudseelige Udgifter	200 —
	<hr/>
	3 395 Kr.

ad d. Bygningsgrupperne 2 A og 2 B trænger nu meget til en Hovedstandsættelse i Lighed med, hvad der i Finansaaret 1940—41 fandt Sted for Teknisk-kemisk Instituts Vedkommende.

Ved Opførelsen blev Bygningerne kun udført med limfarvede Vægge, idet Oliefarve vanskeligt kan holde sig paa nyt Murværk, og da den anførte Behandling ikke er holdbar for længere Tid, maa det nu anbefales at foretage Hovedstandsættelsen. Udgifterne hertil andrager i Henhold til den kgl. Bygningsinspektørs Overslag 8900 Kr., der fordeler sig saaledes:

Malerarbejde	8 000 Kr.
Murreparation	200 —
Snedkerarbejde ved Døre og Laase m. v.	300 —
Tilsyn og uforudseelige Udgifter	400 —
	<hr/>
	8 900 Kr.

22. *Fradrag for Tjenestebolig.* R. 5208 Kr., B. 4026 Kr., F. 4069 Kr.

23. *Indtægt af Adgangskort.* R. 121 884 Kr., B. 115 000 Kr., F. 120 000 Kr.

Paa Tillægsbevillingsloven for 1940—41 blev nærværende Konto paa Grund af Stigningen i Elevantallet forhøjet til 120 000 Kr., med hvilket Beløb Kontoen foreslaas opført.