

Til IV. De kgl. Bygninger m. v. B. Forvaltningen af de under Indenrigsministeriet henhørende Bygninger.

Til 1. a. Til nødvendig Istandsættelse og Undermuring af Hegnsmuren i Kristiansgade udfor Grønlands Styrelses Lokaler vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 4050 Kr., der herved søges bevilget.

Til 1. b. Til en stærkt paakrævet Istandsættelse af Taget paa den Del af Proviantgaarden, der benyttes af Rigsarkivet, vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 12 487 Kr., der herved søges bevilget.

Til 1. c. Zinkafdækningen paa Lanternen paa Proviantgaardens Gavl er saa hullet, at en Fornyelse af Beklædningen er paakrævet. Ifølge et fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Overslag vil der til Arbejdet medgaa et Beløb af 4796 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. I Christian VIII's Palæ paa Amalienborg forefindes til Opvarmning af Brugsvand en ca. 20 Aar gammel Kedel, som er i meget mangelfuld Stand og af utilstrækkelig Størrelse. Til Udskiftning af denne Kedel med en noget større Kedel vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2400 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til paakrævet Istandsættelse af Hegnsmuren mellem Køkkengaarden og Haven ved Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5 116 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Til nødvendig Undermuring af ca. 14 m af Sidefløjen i Gaard I i Ejendommen Amaliegade Nr. 23—25 vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 7674 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. a. Til paakrævet Istandsættelse af Facaden paa samt af Trappen og Beboelsesrum paa 1. Sal i „Hovmesterboligen“ ved Bernstorff Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2079 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. b. Det saakaldte „Lippske Hus“ ved Bernstorff Slot er i en meget daarlig Stand. Til nødvendig Istandsættelse af Huset, der er udlejet til Beboelse, omfattende Omlægning af en Del af Taget, Isolering af en Ydermur, Maling og Tapetsering m. v., vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2345 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. c. Ved Finansloven for Finansaaret 1938—39 blev der meddelt den fornødne Bevilling til Installation af 2 Stk. W. C. i Portbygningerne i Bernstorff Slotshave ved Vældegaardsvvej, jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov Sp. 1007—08. Arbejdet blev imidlertid ikke bragt til Udførelse under Hensyn til Overvejelserne angaaende Slottets fremtidige Anvendelse efter dets Overgang til Staten. Da de paagældende Portbygninger nu er udlejet til Beboelse, maa det anses for paakrævet, at den omhandlede Installation finder Sted. De dermed forbundne Udgifter, i alt 4275 Kr., søges herved bevilget.

Til 6. Til Fornyelse af en 24 Aar gammelt, utæt Støbejernskedel ved Sorgenfri Slots Kedelanlæg vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 2700 Kr., som herved søges bevilget.

Til 7. a. Til en stærkt paakrævet Istandsættelse af Taget paa Dame- og Marskalbygningen ved Fredensborg Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6715 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. b. Til nødvendig Istandsættelse af Taget paa den til Beboelse anvendte, gamle „Vandmandsbolig“ ved Fredensborg Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 1732 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. c. Til paakrævet Istandsættelse af en Beboelseslejlighed i „Røde Længe“ ved Fredensborg Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 1919 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. d. Tagene paa søndre og nordre Tepavillon i Fredensborg Slotshave er i saa daarlig Stand, at der trænger Regnvand ind i Bygningen. Til Istandsættelse af de paagældende Tage, omfattende Udskiftning af en Del af Tagstenene, Fornyelse af Dele af Tagkonstruktionen og Omsætning af en Sandstensfrise, samt af Kvistene vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 10 534 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. e. En af de oprindelige, interne Trapper (Trappe A) paa Fredensborg Slot er i Tidens Løb blevet meget skæmmet ved Anbringelse af Rørledninger til Toiletter og elektriske Installationer. Til Ændring og Indhugning af Rørere vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5103 Kr., der herved søges bevilget.