

Under henvisning hertil skal man herved anmode det ærede udvalg om ved 2. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1949—50 at ville fremsætte sålydende ændringsforslag som stillet af nærværende ministerium:

Til § 21 V. F. Børnehaveseminarier: Som nyt litra.
 Understøttelser til elever på de anerkendte børnehaveseminarier 105 000 kr.

HARTVIG FRISCH.

E. Torkild-Hansen.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

131

Undervisningsministeriet. København, den 16. februar 1949.

1. dept. 2. kt. J. nr. 1115/48.

Fra rektor for Danmarks højskole for legemsøvelser har nærværende ministerium modtaget nedennævnte af kgl. bygningsinspektør, professor K. Gottlob udarbejdede andragender om forskellige ekstraordinære bevillinger til vedligeholdelse af de under højskolen for legemsøvelser hørende bygninger.

Ved opførelsen af Otto Mønsted-hallen og idrætshallen blev alle skotrender og øvrige sammenbygninger ved tagflader dækket med tagpap, men i denne afdækning er der efterhånden opstået så betydelige utætheder, at det må befrygtes, at taget hurtigt vil blive ødelagt, ligesom der dannes sig vandpytter og glatte pletter på gulvet i idrætshallen til fare for de i øvelserne deltagende personer, ikke mindst for børnene. Bygningsinspektøren anser det herefter for nødvendigt, at tagpapkædningen snarest muligt erstattes med kobberbeklædning, der nu kan fås. De hermed forbundne udgifter anslås til 15 200 kr.

Det er endvidere oplyst, at ventilationen af tagrummet i Otto Mønsted-hallen er for ringe, hvilket har bevirket, at isolationsmåtterne er blevet medtaget af fugt og på mange steder ødelagt. Dette betyder et stort varmetab og et uforholdsmæssigt stort brændselsforbrug. Da der nu er tilvejebragt muligheder for en bedre ventilation, har arkitekten foreslået, at der, såvidt muligt allerede i indeværende fyringssæson, foretages en fornyelse af 100 m² isolationsmåtter samt henlægning af gangbrædder til lampestederne til fremtidig forøget sikring af måtterne. Udgiften hertil er anslået til ialt 940 kr.

Bygningsinspektøren har fremdeles anført, at de senere års høje priser på bygningsvedligeholdelse har bevirket, at der ikke har kunnet afses midler til den fornødne vedligeholdelse af kørebanen til brændselsrummet. Denne er nu så medtaget, at en udskydning af dens istandsættelse vil medføre uforholdsmæssigt store udgifter, hvorfor bygningsinspektøren indstiller, at der foretages en snarlig reparation af kørebanen, hvilket vil koste ca. 650 kr.

Det er endelig fremhævet, at konstruktionen af bænken i svømmehallen har vist sig u hensigtsmæssig, idet den nederste del af bænkenes ben ødelægges af vand. Bænken vil antagelig endnu kunne reddes, såfremt der i meget nær fremtid træffes de fornødne foranstaltninger. Bygningsinspektøren har derfor foreslået, at bænkenes ben straks forsynes med messingsko med en udskiftelig slidflade af træ. Udgiften hertil samt til lakering af bænken vil andrage ca. 985 kr.

Højskolens rektor anbefaler varmt, at de nævnte vedligeholdelsesarbejder udføres nu og betegner dem som meget nødvendige.

Under henvisning til det anførte skal man med bemærkning, at nærværende ministerium med højskolens rektor må være enig i, at de omhandlede arbejder må anses for påkrævede, anmode det ærede udvalg om ved 3. behandling i folketinget