

Til XV. Tilskud til kunst og videnskab. A. Teatre. I. Det kgl. Teater og kapel.

XV. Tilskud til kunst og videnskab.

A. Teatre. I. Det kgl. Teater og kapel.

1. Teaterbygningen m. v.

1. Vedligeholdelse. R. 69 815 kr., B. 60 000 kr., F. 80 000 kr.

Under hensyn til den stærke slitage, der er på teaterbygningen foreslås kontoen forhøjet med 20 000 kr. til 80 000 kr., da det har vist sig umuligt at vedligeholde teatret blot nogenlunde forsvarligt for det bevilgede beløb. Da bygningens vurderingssum er 8 224 400 kr., må det foreslåede beløb anses for et meget rimeligt vedligeholdelsesbeløb.

2. Hovedistandsættelser. R. 17 976 kr., B. 118 000 kr., F. 144 500 kr.

| | |
|---|-------------|
| a. Istandsættelse af hovedbygningens tag..... | 64 000 kr. |
| b. Snedkerreparation og maling af teatrets vinduer..... | 19 500 - |
| c. Istandsættelse af 5 påklædningsværelser..... | 10 000 - |
| d. Asfaltgulve på gangene foran værelserne på 2. og 3. etage . | 8 000 - |
| e. Inventar til kapellets spise-stue og instrumentkammeret..... | 9 000 - |
| f. Ombygning af lokaler og fornyelse af inventar ved regissørkon- toret..... | 10 000 - |
| g. Ombygning af overrisslingsanlægget..... | 15 000 - |
| h. Færdiggørelse af brandalarmeringsanlægget..... | 9 000 - |
| | <hr/> |
| | 144 500 kr. |

Til de enkelte forslag bemærkes følgende:

ad a. På forventet tillægsbevilling for finansåret 1948—49 blev der stillet 32 500 kr. til rådighed til en påbegyndelse af istandsættelsen af taget. Heraf kom kun 8510 kr. til anvendelse, og restbeløbet 23 990 kr. er søgt genbevillet på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår. Det er nødvendigt nu at fortsætte arbejdet med en istandsættelse af den nordlige tagflade på hovedbygningen samt med en delvis omlægning af skifertaget på magasinbygningen.

ad b. Arbejdet må nødvendigvis udføres, hvis man skal undgå, at bygningen forfalder.

ad c. Den årlige bevilling til hovedistandsættelse af 5 påklædningsværelser er et fortsat led i teatrets bestræbelser på successivt at skabe tålelige opholdsrum for teatrets kunstneriske personale.

ad d. Trægulvene er meget slidte. En fornyelse må anses for absolut påkrævet, og da teatret har gode erfaringer med hensyn til de asfaltbelægninger, der i fjor er blevet udført andre steder på teatret, ønsker man meget, at arbejdet fortsættes til at omfatte gangene på 2. og 3. etage.

ad e. Inventaret i disse lokaliteter, hvortil daglig 70 mennesker er envist, er yderst slet, og med hensyn til instrumentkammeret bemærkes, at de sidste års tyverier af instrumenter fra Det kgl. Teater gør en bedring af forholdene absolut påkrævet, idet teatrets kostbare instrumentsamling må sikres bedre, end forholdet er i øjeblikket.

ad f. Ombygningen står i direkte forbindelse med overflytningen af teatrets bibliotek til lokaliteterne i Tordenskjoldsgade 3. Derved er der indvundet plads, der muliggør en forbedring af de meget slette forhold, hvorunder regissørerne har været henvist til at arbejde.

ad g. Fra Københavns vandforsyning har Det kgl. Teater modtaget meddelelse om, at vandtrykket i kvarteret omkring Kongens Nytorv i en årrække fremover vil blive sænket, således, at teatrets eksisterende overrisslingsanlægs effektivitet betydeligt forringes. Efter forhandling med Københavns brandvæsen har man ladet det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe udarbejde forslag til ændring i overrisslingsanlæggets pumpe-system, således at dette påny vil kunne tilfredsstille brandvæsenets krav. Den samlede udgift ved denne ændring antages at ville andrage ca. 15 000 kr. Det tilføjes, at brandvæsenet har erklæret sig indforstået med, at udførelsen af arbejdet udskydes til teaterferien 1950.