

2. *Vedligeholdelse.*a. *Vedligeholdelse af bygninger.* R. 400 426 kr., B. 400 000 kr., F. 480 000 kr.

Under hensyn til, at byggeomkostningsindekset fra juni 1950 til juni 1951 er steget fra 218 til 267 points eller med 23 pct. søges kontoen forhøjet med 80 000 kr. i forhold til bevillingen for finansåret 1951—52.

b. *Vedligeholdelse af tekniske installationer, brandredskaber, gårde og veje.* R. 167 174 kr., B. 180 000 kr., F. 190 000 kr.

Stigningen på kontoen skyldes højere materialepriser og arbejdslønninger.

3. *Større hovedstandsættelsesarbejder o. lign.* R. 609 034 kr., B. 233 099 kr., F. 119 000 kr.

Beløbet agtes anvendt således:

1. *Christiansborg slot:*

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Istandsættelse af en del af kajmuren ved Marmorbroen.....   | 3 175 kr. |
| b. Rensning af singelsbelægning og reparation af asfalt på 2 tagterrasser mod den indre slotsgård..... | 2 695 -   |
| c. Fornylse af fordelingsledninger til varmeanlægget i ridehuset.....                                  | 6 095 -   |

2. *Ministeriebygningerne:*

- |  |         |
|--|---------|
| a. Istandsættelse af træskodder for kældervinduerne i Slotsholmsgade 2—4—6—8 og 12.....                        | 9 765 - |
| b. Indretning af kontor i kælderlokale i forbindelsesfløjen mellem Kristiansgade-fløjen og Proviantgården..... | 8 825 - |

3. *Frederiksgade 21:*

Hovedstandsættelse af elevatoren, herunder ændring fra jævnstrøm til vekselstrøm.....	6 200 -
---	---------

4. *Proviantgården:*

Istandsættelse af det ene løb i den til Proviantgården tilbyggede såkaldte heksetrappe.....	2 771 -
---	---------

5. *Rigsarkivbygningen:*

- |  |         |
|--|---------|
| a. Omlægning og reparation af linotolgulvene i bogmagasinerne.....                           | 4 938 - |
| b. Installering af rengøringsvaske i nicher umiddelbart op til den Harsdorffske bygning..... | 6 200 - |

6. *Amalienborg palæerne:*

- |  |         |
|--|---------|
| a. Istandsættelse af hegnsmur og taget på brændehus ved Chr. VII's palæ  | 2 550 - |
| b. Indretning af maskinvaskeri i Chr. VII's palæ .....   | 6 800 - |
| c. Fornylse af kongekrone i sandsten på frontonen på Chr. VII's palæ samt reparation af frontonen, herunder opsætning af kongekrone i sandsten på Chr. IX's palæ.....            | 8 500 - |
| d. Isolering af skunk- og skråvægge i den i tagetagen værende beboelse mod havesiden i Fred. VIII's palæ samt istandsættelse med limning og maling af varmerørens isolering..... | 3 890 - |

7. *Bernstorff slot:*

- |   |         |
|---|---------|
| a. Istandsættelse af det i slotshaven beliggende Thehus, der anvendes af havens gartnere og betjente som spise-, opholds- og omklædningsrum.. | 3 369 - |
| b. Supplering og istandsættelse af lynaflederanlægget.....  | 5 700 - |

8. *Sorgenfri slot:*

Overfladebehandling af vejene langs staldbygning og kavalerbygning samt forbindelsesvejene mellem kavalerbygning og damebygning.....	5 650 -
--	---------

9. *Fredensborg slot:*

Indretning af vagtstue og udvidelse af lejlighed i det tidligere infirmeri....	8 815 -
--	---------

10. *Kronborg slot:*

Opsætning af tømmerpallisade ved 1. søbatteri .....	9 000 -
---	---------

At overføre... 104 938 kr.