

anlæg med samlet hedeplade på 30 m² eller derover, damplokomotiver af enhver størrelse samt selvtransportable lokomobiler og damptromler udkræves, at pågældende person er i besiddelse af et af direktøren for arbejdstilsynet udfærdiget certifikat for, at hans uddannelse opfylder visse af socialministeren nærmere fastsatte krav, jfr. § 21, nr. 2.

Stk. 3. Personer, der selvstændigt passer andre dampkedler end de i stk. 2 nævnte, skal være i besiddelse af et bevis, der er udstedt af en fabrikinspektør, efter at denne gennem en overhøring har forvissat sig om, at vedkommende har fornødent kendskab til dampkedlers pasning. Nærmere regler for udfærdigelsen af disse beviser fastsættes af direktøren for arbejdstilsynet.

Stk. 4. Retten til at passe dampkedler eller kogekedler under tryk kan af direktøren for arbejdstilsynet fratages den pågældende for bestandig eller for en vis tid, når han på grund af upålidelighed ved pasningen, manglende ædruelighed eller legemlige eller sjælelige svagheder er uegnet til at varetage denne gerning.

Stk. 5. Hvis der til pasningen af en af de i stk. 2 og 3 omhandlede dampkedler savnes en kedelpasser med henholdsvis certifikat eller bevis og dette ikke kan tilregnes kedlens ejer eller bruger, er denne berettiget til på eget ansvar at lade kedlen midlertidigt passe af en person, som han anser for egnet dertil, når han straks underretter vedkommende fabrikinspektør derom. Det samme gælder, hvis der under den kedelpasserens ifølge loven tilkommende ferie ikke kan skaffes en stedfortræder med henholdsvis certifikat eller bevis. Det fastsættes derefter af fabrikinspektøren, hvor længe en sådan konstitution må vare; uden samtykke fra direktøren for arbejdstilsynet må den ikke strække sig ud over 3 uger.

Stk. 6. Fra bestemmelserne i denne paragraf kan socialministeren efter forhandling med direktøren for arbejdstilsynet og arbejdsrådet tillade afvigelser i de enkelte tilfælde eller for visse typer af kedler, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

c. Andre farlige beholdere.

§ 17.

Beholdere med hede, ætsende eller på anden måde farlige stoffer skal være således indrettet eller sikret, at de frembyder så ringe fare som praktisk muligt.

d. Transportarbejde.

§ 18.

Stk. 1. Anvendes særlige hjælpemidler — såsom hejseværker, kraner, tipvogne, trucks, slidsker og transportbøره — skal disse være af solid og hensigtsmæssig konstruktion for at værne arbejderne (medhjælperne) imod ulykker og sundhedsmæssige eller deformerende skader.

Stk. 2. Ved hejseværker, kraner, hængebaner og lignende transportmidler skal det særlig iagttages:

- at alle bærende dele (udlæggere, tove, kæder m. v.) har fornøden styrke og holdes i forsvarlig stand,
- at overbelastning ikke finder sted,
- at byrden befæstes og frigøres på forsvarlig måde for herved at forhindre, at byrden under transporten udsætter mennesker for fare.