

udført arbejder i kirken til et samlet beløb af ca. 16 400 kr., omfattende reparation af altertavlen, nye vinduer i nordsiden, oplægning af nyt tag og anskaffelse af nyt ophæng til klokken.

Ministeriet har endvidere godkendt, at der yderligere nu udføres restaureringsarbejder, der vil medføre en udgift af 67 800 kr., således at udgifterne ved kirkens istandsættelse i alt vil beløbe sig til 84 000 kr., i hvilket beløb er medregnet udgiften til installation af elektrisk varmeanlæg og anskaffelse af orgelblæser med tilsammen 19 000 kr.

Ministeriet har meddelt tilladelse til, at der til formålet udbetales 3 250 kr., af kirkens kapital, medens udgiften til nyt klokkeophæng, 1 000 kr., er dækket af de kirkelige ligningsmidler. Den resterende del af udgiften ved de omhandlede istandsættelsesarbejder må dækkes ved optagelse af lån.

Voldum og Rud sogne, der har fællesligning, havde pr. 1. oktober 1955 tilsammen 1 126 indbyggere, og den kirkelige ligningsprocent udgjorde i regnskabsåret 1955-56, 1,2 pct.

Ministeriet finder det påkrævet, at der i det foreliggende tilfælde ydes et stats-tilskud på 20 000 kr.

54. *Istandsættelse af Vaalse kirkes altertavle m. m.* F. 15 000 kr.

Et af konservator N. J. Termansen, København, udarbejdet forslag til en stærkt tiltrængt istandsættelse af Vaalse kirkes meget forfaldne altertavle, prædikestol og korbuekrucifiks blev godkendt af ministeriet den 3. november 1956. Udgifterne ved arbejderne er anslået til 33 500 kr.

Menighedsrådet har ved indsamling i sognet tilvejebragt 3 500 kr., medens der af de kirkelige ligningsmidler er opsparet 3 000 kr.

Restudgiften må dækkes ved lån. Sognet havde ved folketællingen den 1. oktober 1955 711 indbyggere.

Ministeriet finder det ønskeligt, at menighedsrådets andragende om statstilskud til de pågældende arbejder imødekommes og anser et tilskud på 15 000 kr. for passende.

55. *Restaurering af Handbjerg kirke.* F. 25 000 kr.

En restaurering af Handbjerg kirke er stærkt påkrævet. Tårnets tagkonstruktion og gavlen er så medtagne, at der er alvorlig fare for nedstyrtning af bygningsdele under stormvejr, og en omsætning af kirkeskibets og tårnets sydvæg må foretages, bl. a. under hensyn til den store udskridning af granitblokke.

Ministeriet har den 29. april 1957 godkendt, at kirken istandsættes i henhold til et af arkitekterne Georg Fischer og Preben Hempel, Lemvig, udarbejdet forslag for en anslået udgift af 85 400 kr. I det anførte beløb er medregnet udgifter til nyt orgel og reparation af kirkegårdsdiget med tilsammen 36 500 kr.

Handbjerg sogn havde pr. 1. oktober 1955 560 beboere, og den kirkelige ligningsprocent i regnskabsåret 1955-56 udgjorde 1,2 pct.

Under hensyn til, at menighedsrådet er henvist til at søge udgifterne ved forslagets gennemførelse dækket ved optagelse af lån, hvis afvikling vil betyde en tung økonomisk byrde for det lille sogn, må ministeriet anse det for rimeligt, at der ydes et statstilskud på 25 000 kr.

56. *Istandsættelse af Kolind kirke.* F. 25 000 kr.

I et hertil indsendt andragende har menighedsrådet for Kolind sogn anholdt om statstilskud til istandsættelse af Kolind kirke. Arbejdernes udførelse, der blev godkendt af ministeriet i 1956, er nu afsluttet, og det foreliggende regnskab udviser en samlet udgift på 77 976 kr., hvori er medtaget udgiften til nyt varmeanlæg, elektrisk installation og ombygning af orgel m. v. med ca. 27 150 kr.

Ministeriet har meddelt tilladelse til, at der af kirkens kapital udbetales 7 400 kr., og af de kirkelige ligningsbeløb er der til formålet opsparet i alt 24 350 kr. Den resterende del af udgiften må dækkes ved optagelse af lån.