

## 90

Justitsministeriet. København, den 14. januar 1959.

8 bilag.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1959-60 § 18. Justitsministeriet.
- b. II. Justits- og politivæsenet. M. Bygninger under justits- og politivæsenet.  
2. Overordentlige bygningsudgifter.  
Kontoen forhøjes med . . . . . 81 700 kr.
- c. Ifølge en af bygningsinspektør, arkitekt Nils Koppel til justitsministeriet afgiven indberetning er en gennemgribende istandsættelse af tagene på de justitsministeriet tilhørende ejendomme Lavendelstræde 1 og Hestemøllestræde 4, som benyttes af Københavns byret, stærkt påkrævet. Efter bygningsinspektørens overslag vil udgifterne beløbe sig til ca. 39 800 kr. for så vidt angår ejendommen Lavendelstræde 1 og ca. 41 900 kr. for så vidt angår ejendommen Hestemøllestræde 4.  
Boligministeriet har efter stedfunden besigtigelse erklæret at kunne godkende, at det af bygningsinspektøren udarbejdede projekt bringes til udførelse på det foreliggende grundlag, og boligministeriet har intet haft at bemærke til de anslåede udgifter.
- d. Finansministeriet har tiltrådt foranstående forslag.

HANS HÆKKERUP

/ P. Christensen.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

## 91

Justitsministeriet. København, den 14. januar 1959.

6 bilag.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1959-60 § 18. Justitsministeriet.
- II. Justits- og politivæsenet. M. Bygninger under justits- og politivæsenet.  
2. Overordentlige bygningsudgifter.  
Kontoen forhøjes med . . . . . 69 800 kr.
- c. Ifølge tidligere bygningsinspektør, professor Gottlobs indberetninger har hovedindgangen i Københavns domhus i længere tid trængt til en gennemgribende istandsættelse. I henhold til et af bygningsinspektøren efter indhentede tilbud udarbejdet overslag vil udgifterne til istandsættelsen beløbe sig til ca. 69 800 kr. Den nuværende bygningsinspektør, arkitekt Nils Koppel, har ligeledes anbefalet forslaget gennemførelse.  
Boligministeriet har bl. a. erklæret, at det ved en foretagen besigtigelse af hovedindgangen blev konstateret, at trinene ved den udvendige søjlerække for den overvejende dels vedkommende er ret slidte og flere steder forvitrede med overfladeafskalninger, samt at trinene i den udvendige forhal også er stærkt slidte flere steder, omend ikke med forvitringstegn som for de førstnævnte trins vedkommende. Boligministeriet har med forskellige henstillinger, der vil blive iagttaget ved arbejdets udførelse, godkendt bygningsinspektørens forslag.