

Man skal derfor anbefale, at der på finanslov for finansåret 1959—60 stilles et beløb på 97 900 kr. til rådighed for Åbenrå statsskoles tilslutning til byens fjernvarmenet.

- d. Finansministeriet har ved skrivelse af 2. d. m. givet sin tilslutning til, at foranstående ændringsforslag fremsættes.

Sagens akter vedlægges, men bedes med svaret tilbagesendt.

JØRGEN JØRGENSEN

/ Eiler Mogensen.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

122

Undervisningsministeriet. København, den 3. januar 1959.

6 bilag.

- a. Ændringsforslag til forslag til finansloven for finansåret 1959-60 § 20.
 b. X. A. 15. e. Hovedstandsættelser. Østre Borgerdydskole til installation af fjernvarme samt ombygning af kældere og stueetage.
 c. Fra rektor for Østre Borgerdydskole har undervisningsministeriet modtaget andragende om, at der stilles en bevilling på 223 965 kr. til rådighed til installation af fjernvarme i skolen og til en i forbindelse hermed projekteret hårdt tiltrængt ombygning af skolens kældere og stueetage, herunder navnlig gymnastiksal, omklædningsrum og baderum.

Skolen bliver nu opvarmet af 4 gamle, delvis defekte kedler, der to og to er anbragt i hver sin ende af skolens kælderetage i små mørke rum, der næsten helt optages af kedelanlæggene, og hvor der ikke er mulighed for ventilation. Fyringen, der således foretages fra spredte fyringssteder, vanskeliggøres yderligere derved, at kullene skal transporteres ad lange smalle krogede gange. Det kan i øvrigt i denne forbindelse oplyses, at varmeledningerne er fyldt med kedelsten, således at kun en del af varmen når op til bygningens øvre etager.

Den påtænkte installation af fjernvarme vil resultere i en billigere og mere hensigtsmæssig opvarmning af bygningen og medføre en til den hermed forbundne udgift, der beløber sig til ca. 10 000 kr., svarende forøgelse af ejendommens værdi i tilfælde af salg.

Foruden de nævnte fordele vil den omhandlede installation med den deraf følgende pladsforøgelse i kælderetagen være forudsætningen for den hårdt tiltrængte forbedring af skolens omklædnings- og badeforhold.

Baderummet, der er ganske lille, ligger i kælderen og er forbundet med gymnastiksalen ved en meget stejl og smal trappe, hvis stentrin ofte er fugtige og hyppigt giver anledning til, at eleverne falder og kommer til skade.

Omklædningsrummet befinder sig på 1. sal og er således placeret langt fra baderummet, hvilket er yderligere uheldigt derved, at elevernes håndklæder aldrig når at blive rigtigt tørre, eftersom der ikke i gymnastiksalens umiddelbare nærhed forefindes noget tørrerum, og således må anbringes i det fugtige baderum.

Efter projektet vil der i kælderetagen i umiddelbar nærhed af gymnastiksalen og i forbindelse med hinanden blive indrettet et forsvarligt omklædningsrum, baderum og tørrerum, medens det bestående omklædningsrum vil blive delt i to, hvoraf det ene tænkes benyttet til rekvisitter for skolens båndoptagere, det andet, hvorfra en trappe går ned til gymnastiksalen, indrettes som magasin for bolde samt bærer og andet sanitetsmateriel.