

ad r. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til ændring af stolene i Fredensborg slotskirke bevilget 17 200 kr. I nævnte finansår kom kun 843 kr. til udbetaling, således at der ved finansårets afslutning som uforbrugt henstod 16 357 kr. Til arbejdets afslutning er i finansåret 1958-59 anvendt 17 562 kr.

ad s. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til lægning af parketgulve på Fredensborg slot bevilget 24 687 kr. I nævnte finansår kom kun 21 000 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 3 687 kr. Til arbejdets afslutning er i finansåret 1958-59 anvendt 11 660 kr.

Merudgiften skyldes, at bjælkelaget, da gulvet blev brækket op, viste sig at være så råddent flere steder, at en udskiftning var nødvendig.

ad t. Der henvises til skrivelse af 6. oktober 1958 (aktstykke nr. 619) fra finansudvalget.

ad u. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til reparation og kalkning af samtlige bygninger under Roskilde palæ bevilget 23 278 kr. I nævnte finansår kom 22 518 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 760 kr.

ad v. Der henvises til skrivelse af 30. maj 1958 (aktstykke nr. 416) fra finansudvalget.

ad x. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til istandsættelse af udvendigt murværk på Aalborg slot bevilget 7 770 kr. I nævnte finansår kom kun 4 834 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 2 936 kr.

ad y. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til oplægning af nyt tag på østfløjens vestside på Aalborg slot bevilget 14 730 kr. I nævnte finansår kom kun 13 007 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 1 723 kr.

ad z. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58 blev til opsætning af nyt spir og istandsættelse af midterfløjens tagværk på Gråsten slot genbevilget 48 861 kr. I nævnte finansår kom kun 35 200 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 13 661 kr. Til arbejdets afslutning i finansåret 1958-59 er anvendt 16 198 kr.

ad æ. Der henvises til skrivelse af 4. november 1958 (aktstykke nr. 87) fra finansudvalget.

ad ø. Der henvises til skrivelse af 6. november 1958 (aktstykke nr. 35) fra finansudvalget.

ad å. Der henvises til skrivelse af 18. december 1958 (aktstykke nr. 176) fra finansudvalget.

ad aa. Der henvises til skrivelse af 18. december 1958 (aktstykke nr. 180) fra finansudvalget.

ad ab. Ved finansloven for finansåret 1957-58 blev til reparation af tagene på Frederiksborg slot bevilget 7 000 kr. I nævnte finansår kom kun 892 kr. til udbetaling, således at der ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt henstod 6 108 kr.

ad ac. Ved finansloven for finansåret 1958-59 blev til omlægning af blydækningen på Fr. II.s østre og vestre tårn på Frederiksborg slot bevilget 75 774 kr.

Arbejdet kommer, da kvalificeret arbejdskraft ikke hidtil har kunnet skaffes, ikke til udførelse i indeværende finansår, hvorfor bevillingen kan udgå. Beløbet vil blive søgt bevilget ved ændringsforslag til finansloven for finansåret 1959-60.

Til 14. Stigningen på kontoen skyldes dels den udvidelse af rengøringsområdet under Christiansborg slotsforvaltning, der har fundet sted siden finanslovforslagets ud-