

139

Undervisningsministeriet. København, den 17. februar 1960.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1960-61.
 b. § 20.7.31. Det kgl. teater og kapel. 31. Vedligeholdelse af bygninger.
 Bevillingen forhøjes med ordinært 90 000 kr.
 32. Hovedistandsættelser.
 Bevillingen forhøjes med 306 000 -
 c. Ad vedligeholdelsen.

På forslaget til finanslov for finansåret 1960-61 er der under finanslovkonto § 20.7.31. Det kgl. teater og kapel. 31. Vedligeholdelse af bygninger, opført en bevilling på 155 000 kr., heraf 125 000 kr. til teaterbygningen og 30 000 kr. til Nye Scene.

Vedligeholdelsesbevillingen søges forhøjet med i alt 90 000 kr., heraf 50 000 kr. til teaterbygningen og 40 000 kr. til Nye Scene.

Til støtte for det ansøgte henvises der til, at vedligeholdelsesbevillingen gennem en årrække har været aldeles utilstrækkelig til at dække samtlige nødvendige arbejder, hvorhos der henvises til den ekstraordinære slitage, der påføres teaterbygningen og Nye Scene dels på grund af det store publikumsbesøg, dels på grund af den intensiverede daglige drift (dobbeltdriften).

Ad hovedistandsættelser.

Under det kgl. teaters hovedistandsættelseskonto søges følgende bevillinger:

| | |
|--|-------------|
| 1. Til reparation af teaterbygningens zinktage | 30 000 kr. |
| 2. Til indretning af et nyt tidssvarende inspektørkontor i forhuset, Gl. Scene | 20 000 - |
| 3. Til istandsættelse af herretoiletterne i stueetagen i teaterbygningen | 50 000 - |
| 4. Til cementering af gulve i kælderetagen Tordenskjoldsgade 3 | 24 000 - |
| 5. Til elevatorgennemførelse til den nye malersal | 32 000 - |
| 6. Til modernisering af 12 toilettrum i forhuset, Gl. Scene | 96 000 - |
| 7. Til fornyelse af teaterbygningens elektriske installation, som 1. del af en 3-årig bevilling på 172 000 kr. | 40 000 - |
| 8. Til brandsikring af magasiner over konge- og hofdameloger | 14 000 - |
| | 306 000 kr. |

Ad 1. Der søges en ekstraordinær bevilling på 30 000 kr. til reparation af teaterbygningens zinktage, der igennem de senere år har været i en meget ringe forfatning.

Bevillingen er nødvendig for at undgå ødelæggelse og skade på teatrets elektriske installationer og vandskader på teatrets lofter. Der er således gennem de sidste 5 år årligt af teatrets vedligeholdelseskonto afholdt ca. 30 000 kr. til almindelig vedligeholdelse af tagene. Under henvisning til det foran anførte vil det ikke længere være muligt at afholde et så stort beløb af kontoen for vedligeholdelse.

Ad 2. Inspektørkontoret i teaterbygningens forhus er indrettet i 1874 i et rum, som hverken har direkte adgang til lys eller luft. Ved overgangen til fjernvarme blev hovedtilførselsledningen til begge teatrets scener lagt i teatrets scenekælder umiddelbart under inspektørkontorets gulv, og trods omfattende isoleringsarbejder har det ikke været muligt at undgå en overophedning af inspektørkontoret, således at det er forbundet med den største ulempe for den pågældende at udføre sin tjeneste forsvareligt. Planen omfatter indretning af et nyt kontor i teatrets forhus samt etablering af adgangsforbindelse ved gennembrydning af det nuværende inspektørkontor.

Ad 3. De pågældende to toiletter er efter arkitektens udtalelse saneringsmodne, idet betongulvet i tidens løb er mørnet på grund af nedtrængende urin, således at ledningsnettet over varmeledningerne i kælderetagen gradvis nedbrydes. Toiletinstallationerne er forældede, og en fuldstændig retablering må nødvendigvis finde sted.