

ad k. Af det ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 41 800 kr. til istandsættelse af lokaler på 1. sal, i Holbergsgade 23 henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 24 395 kr.

ad l. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 511 100 kr. til istandsættelse af Amalienborg palæernes facader og Fred. V.s rytterstatue henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 25 972 kr.

Arbejdet, hvortil finansudvalget i skrivelse af 21. januar 1953 (aktstykke nr. 304) har givet tilslutning, var beregnet at ville beløbe sig til i alt 3 741 700 kr.

Imidlertid har de siden arbejdets påbegyndelse i finansåret 1952-53 skete løn- og prisstigninger bevirket, at arbejdet bliver væsentligt dyrere end beregnet, hvorfor der i finansåret 1959-60 påregnes at blive anvendt ca. 166 000 kr. Ved ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1960-61 vil der blive søgt bevilling til arbejdets færdiggørelse i finansåret 1960-61.

ad m. Det ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59 genbevilgede beløb på 5 712 kr. til istandsættelse af den kinesiske pavillon i Frederiksberg have henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt, da den fornødne kvalificerede arbejdskraft endnu ikke har kunnet fremskaffes.

ad n. Det ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 52 700 kr. til hovedistandsættelse af tagdækning, facader og kuppeltårn på Charlottenlund slots hovedbygning henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt.

ad o. Der henvises til skrivelse af 22. maj 1959 (aktstykke nr. 477) fra finansudvalget.

ad p. Det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 7 680 kr. til fornyelse af låsesystemet i udvendige døre på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt.

ad q. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 15 360 kr. til istandsættelse af døre i stueetagen og 1. sal i østre og vestre ottekant på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 8 659 kr.

ad r. Det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 14 091 kr. til indretning af spisestue og køkken i stueetagen i østre ottekant til brug for personalet henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt.

ad s. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 34 600 kr. til indretning af 2 badeværelser på 1. sal på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 9 023 kr.

Til arbejdets færdiggørelse i finansåret 1959-60 er anvendt 14 250 kr. Merudgiften skyldes ulemper ved etageadskillelsen.

ad t. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 6 584 kr. til opsætning af forsatsvinduer i ottekantbygningen på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 1 215 kr.

Til arbejdets færdiggørelse i finansåret 1959-60 er anvendt 1 964 kr.

ad u. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 29 200 kr. til indretning af toiletter på 1. sal i østre ottekant på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 8 553 kr. Til arbejdets færdiggørelse i finansåret 1959-60 er anvendt 15 333 kr. Merudgiften skyldes ulemper ved etageadskillelsen.

ad v. Af det ved finansloven for finansåret 1958-59 bevilgede beløb på 16 600 kr. til forbedring af toiletter ved fag 29 i østre ottekant på Fredensborg slot henstod ved regnskabsårets afslutning som uforbrugt 7 600 kr. Til arbejdets færdiggørelse i finansåret 1959-60 er anvendt 7 027 kr.