

(08.64.)

bygningsinspektør C. F. Møller i sagen afgiven erklæring synes udgifterne efter det oprindelige overslag at have været for lavt beregnede. Foruden indtrufne prisstigninger skyldes overskridelsen i øvrigt først og fremmest, at inventar, stoleværk, paneler m. m. var dårligere end først antaget og viste sig vanskeligere at restaurere end forudset, samt at der er anvendt egetræ i større omfang end oprindelig planlagt. Endvidere er der bl. a. medgået udgifter til arkæologiske undersøgelser, hvortil der ikke var afsat noget beløb i overslaget. Af udgifterne er 25.000 kr. dækket ved udbetaling af et beløb af kirkens kapitaler, medens udgifterne i øvrigt udover det hidtil bevilgede statstilskud må dækkes ved optagelse af lån. Der søges som yderligere statstilskud til denne kirkes restaurering 40.000 kr.

### 37.64. Sønder-Starup kirke, genbevilling og yderligere tilskud.

På finansloven for finansåret 1960-61 var der under § 19.II.C.1. som 4. del af et yderligere 4-årigt tilskud til hovedistandsættelse af denne kirke bevilget 25.000 kr., hvilket beløb ikke kom til udbetaling inden for den fastsatte frist, hvorfor det herved søges genbevillet.

Der er hidtil til Sønder-Starup kirkes istandsættelse bevilget statstilskud på i alt 140.000 kr., jfr. F. T. 1956-57 tillæg D.I. sp. 1563-64. De hermed forbundne udgifter, der ifølge overslag af april 1956 var anslået til ca. 270.000 kr., har efter det nu foreliggende endelige regnskab beløbet sig til 402.509 kr. 74 øre, hvoraf ca. 62.000 kr. vedrører istandsættelse af orgel, installation af varme og lys samt ophængning af klokke. Den betydelige overskridelse skyldes foruden stedfundne prisstigninger siden 1956 bl. a., at det viste sig nødvendigt at foretage en mere gennemgribende istandsættelse af murværket end forudset, at der efter opsætning af nye tagrender måtte foretages en omlægning af kloaken, idet den eksisterende kloak ikke var i stand til at optage tagvandet fra de nye tagrender, at tagbeklædningen, efter at blypladerne var fjernet, viste sig at være så medtaget af råd, at hel ny tagbeklædning måtte udføres, og at man måtte skride til oplægning af nyt bjælkeloft over kirkeskibet, da den planlagte istandsættelse af loftet efter stedfunden undersøgelse skønnedes at være utiltrækkelig.

Ud over et legatbeløb på 5.000 kr. og det hidtil ydede statstilskud har menighedsrådet måttet tilvejebringe dækning for udgifterne ved optagelse af lån og gennem ligning på menigheden, hvilket indebærer en hård økonomisk belastning for det lille sogn, der i 1955 kun havde 889 indbyggere. Det må derfor anses for nødvendigt, at der ydes et yderligere statstilskud på 30.000 kr. til kirkens istandsættelse.

### 38.64. Dybbøl kirke, genbevilling og yderligere tilskud.

På finansloven for finansåret 1960-61 var der under § 19.II.C.4. som 3. del af et 3-årigt tilskud på i alt 60.000 kr. til istandsættelse af Dybbøl kirke bevilget 20.000 kr., hvoraf kun 10.000 kr. nåede at komme til udbetaling. Restbeløbet, 10.000 kr., søges genbevillet. Udgifterne ved kirkens restaurering var anslået til i alt ca. 170.000 kr., heri indbefattet en i 1954 foretagen istandsættelse af kirkens tag m. v., jfr. F. T. 1957-58 afd. D.I. sp. 1569-70. Ifølge det nu foreliggende endelige regnskab beløber udgifterne sig til i alt 204.639 kr., hvoraf 44.897 kr. vedrører udgifter til varmeanlæg, elektrisk installation og reparation af orgel. Merudgiften skyldes foruden indtrufne prisstigninger især, at det på grund af svamp i gulvbrædderne var nødvendigt at lægge murstensgulv i hele kirken. Den kirkelige ligningsprocent i sognet, der i 1955 havde 1.193 indbyggere, er 1,6 pct. Ministeriet må anse det for ønskeligt, at der ydes kirken et yderligere statstilskud på 20.000 kr.

### 39.64. Hørning kirke, genbevilling.

På finansloven for finansåret 1959-60 var der under § 19.II.C.30. som 1. del af en 2-årig bevilling på i alt 60.000 kr. til hovedistandsættelse af denne kirke bevilget 30.000 kr.