

	R	B	F
55. Drift og vedligeholdelse af materiel, ordinært.....	3.576.970	3.512.000	3.810.000
1. Vedligeholdelse af fyr- og tågesignalapparater samt radiofyr.....	282.660	225.000	240.000
2. Vedligeholdelse af skibs- og fartøjsmateriel med fortløjninger.....	1.503.464	1.627.000	1.685.000
3. Vedligeholdelse af landmærker, båker, lystønder, vagere samt andre sømærker med tilhørende fortløjningsmateriel.....	823.169	795.000	840.000
4. Vægerstationers og lodseriers tilsyn med og vedligeholdelse af afmærkninger.....	283.990	285.000	325.000
5. Olie, brændsel og elektricitet.....	673.402	560.000	700.000
6. Vedligeholdelse af automobiler.....	10.285	20.000	20.000
56. Drift og vedligeholdelse af materiel, ekstraordinært	1.100.477	988.000	1.972.500
1. Hovedreparation samt hovedsyn af ældre fyrskibsmateriel.....	220.480	212.000	762.000
2. Udskiftning af fyrmaster ved ledifyrene Sædenstrand N. og S. samt etablering af reserveanlæg og fjernstyring.....	—	—	236.000
3. Anskaffelse af kran til lystøndeetablisementet i Korsør.....	—	—	210.000
4. Anskaffelse af elevator til fyrmagasinet.....	—	—	104.500
5. Fornyelse af maskinanlæg og radiofyr ved Nolsø fyr.....	—	—	300.000
6. Etablering af radiofyr ved Sukkertoppen i Grønland.....	—	—	135.000
7. Automatisering af Gødser og Blåvandshuk fyr...	—	—	75.000
8. Anskaffelse af lystønder til erstatning for forlist materiel.....	—	—	150.000
ad 1. Af beløbet påregnes 262.000 kr. anvendt til hovedsyn af fyrskib nr. 18, medens 500.000 kr. er forudsat anvendt til begyndende hovedreparation med omaptering af fyrskib nr. 21. Sidstnævnte arbejder påregnes at medføre en yderligere udgift på 800.000 kr. i finansåret 1969/70.			
ad 2. Ledefyrilinierne Sædenstrand N. og S., der blev oprettet som en midlertidig foranstaltning i 1947, må nu anses for permanente, hvorfor udskiftning af de nuværende træmaster med stålmaster må anses for påkrævet. Samtidig udstyres fyrene med gas-reserveanlæg og fjernstyring fra Sædenstrand fyr. Udgiften vil andrage ca. 236.000 kr.			
ad 3. Lystøndeetablisementets håndbetjente skinnekran, der er anskaffet omkring århundredskiftet og som følge deraf er uforholdsmæssig dyr i drift og vedligeholdelse, foreslås udskiftet med en tidssvarende kran. Udgiften vil andrage 210.000 kr.			
ad 4. Fyrmagasinet's lager- og værkstedslokaler er fordelt på tre etager, og den forøgede godstransport foregår fremdeles ved åbent kranpil igennem etageadskillelserne. Af såvel økonomiske som sikkerhedsmæssige grunde foreslås installeret en elektrisk-hydraulisk elevator. Udgiften vil andrage 104.500 kr.			
ad 5. Jævnstrøms-elektricitetsanlægget ved Nolsø fyr er udslidt og foreslås erstattet med et vekselstrømsanlæg. Samtidig foreslås radiofyranlægget, som ligeledes er udslidt, udskiftet. Udgiften vil andrage i alt 300.000 kr.			
ad 6. Som led i den fortsatte udbygning af maritime radiofyr i Grønland foreslås etableret et radiofyr ved Sukkertoppen i Grønland. Udgiften ved etableringen vil andrage 135.000 kr., jfr. i øvrigt anmærkningerne til finanslov for finansåret 1966-67, konto 22.73.56.			
ad 7. Som led i den stedfindende automatisering af fyr og de deraf følgende personale-reduktioner søges bevilling til automatisering af Gødser og Blåvandshuk fyr.			