

[Ministoren for kulturelle anliggender.]

for at imødekomme ønsker fra andre danske statsborgere i udlandet, der har bevaret deres tilhørsforhold til Danmark. Jeg er bekendt med, at radiokommissionen i henhold til sit kommissorium har behandlet sagen. På denne baggrund gentager jeg mit tilsagn om, at spørgsmålet vil blive taget op, når kommissionen antagelig i begyndelsen af efteråret har afgivet sin betænkning.

Af *Hanne Reintoft* til indenrigsministeren (25. august 1970):

„Vil ministeren oplyse, med hvilken begrundelse og med hvilken hjemmel de teknikere, der konstant er beskæftiget med servicearbejde på røntgeninstallationer på landets sygehuse m. v., og hvis arbejde medfører strålingsrisiko, ikke — som andre personalegrupper, f. eks. læger og sygeplejersker — er omfattet af bestemmelserne i afsnit 23 i røntgenreglementet; jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse af 27. marts 1956?“

Begrundelse.

I erkendelse af strålingsfaren ved beskæftigelse ved røntgenapparater er der i røntgenreglementet særlige regler for det pågældende personale. Af ikke klarlagte årsager er dog den lille gruppe teknikere, der er konstant beskæftiget ved servicearbejde ved disse apparater, undtaget fra disse bestemmelser.

Sundhedsstyrelsen har i en skrivelse den 10. juli 1968 indrømmet „at en streng juridisk fortolkning af bestemmelserne i afsnit 23 i røntgenreglementet, navnlig dettes stk. 1, formentlig vil føre til, at visse personer inden for den nævnte persongruppe omfattes af bestemmelserne under de i stk. 1 og 2 angivne forudsætninger med hensyn til arbejdets omfang, henholdsvis røntgenapparaternes drift“. Alligevel konkluderer sundhedsstyrelsen noget ulogisk, at det vil være u hensigtsmæssigt at inddrage en persongruppe, der traditionelt ikke har været omfattet af de særlige bestemmelser om helbredsundersøgelser, arbejdstid og ferie, under disse, og det bemærkes, at det vil være overordentlig svært at afgrænse gruppen.

Hertil skal bemærkes for det første, at det

ikke kan være rimeligt at henvise til tradition, da det må være den reelle risiko, der ligger til grund for vurderingen. For det andet oplyser fagforeningen for mekanikere og instrumentmagere, at det ikke vil være vanskeligt at afgrænse gruppen, og for det tredje må henvises til, at konventionen om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling netop fastslår, at der må tages hensyn „i lyset af den viden, der foreligger på det givne tidspunkt“.

Endelig skal henvises til det psykiske pres, der ligger i at udføre et arbejde, der kan medføre risiko for beskadigelse, og de uheldige arbejdsforhold, det kan give, at visse personalegrupper iagttager sikkerhedsforanstaltninger, som ikke bliver andre, der er beskæftiget med samme arbejde, til del.

Indenrigsminister *H. C. Tofts*'s svar (1. september 1970):

Hovedindholdet af røntgenreglementet af 27. marts 1956 er en række regler, der skal sikre, at røntgenapparater er indrettet og benyttes på en måde, der i ringest muligt omfang udsætter det personale, der arbejder med dem, for risiko. Hertil knytter sig i reglementet en række regler om yderligere sikring af personale, der er udsat for røntgenstråler. Disse regler omfatter personer, der er fast beskæftiget ved et eller flere røntgenapparater, hvis ugentlige drift ligger på mindst 5.000 milli-Ampère-sekunder (mAs). Dette personale inddeles i 3 grupper efter størrelsen af mAs i den ugentlige drift. Sikringsreglerne går for det første ud på, at de pågældende persongrupper før ansættelsen skal underkastes blodundersøgelse med tælling af hvide blodlegemer og under ansættelsen skal underkastes nye undersøgelser af denne slags mindst 2 gange om året. Sikringsreglerne giver dernæst — og det er måske det væsentligste i den sag, der er rejst af røntgenteknikerne — regler om begrænsning af arbejdstiden og længere ferie for de to mest stråleudsatte grupper.

Disse sikringsregler omfatter alt det personale, som er fast beskæftiget med at fotografere, gennemlyse eller give behandling med røntgenapparater med den nævnte strålemængde — for eksempel læger og sygeplejersker på sygehusenes røntgenafdelinger