

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1973-74.....	0	800
1974-75.....	940	940
1975-76.....	2.800	2.800
1976-77.....	3.550	3.550
1977-78.....	5.300	5.300
Rest ult. 1977-78.....	26.250	26.250

Specifikation af omkostninger: Projektering og tilsyn: 700.000 kr. Modelforsøg: 300.000 kr. Administration m.v.: 1.000.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Driftsudgifterne vil næppe blive forhøjet som følge af anlæggenes udførelse.

Andre bemærkninger: Forbruget i 1973-74 vedrører færdiggørelsen af forlængelsen af dækmolen (jfr. finansloven 1972-73 § 2.03.03. 70.04., pkt. 2). Beløbet på 800.000 kr. er ikke medtaget i totaludgiften på 38.400.000 kr.

F

*ad 3. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker.....* 1.570.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Tillægsbevilling 1971-72, finanslov 1972-73 og finanslov 1973-74.

Igangsættelse: Januar 1972.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		3.620
Senere reguleringer:		
c).....		1.050
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>		<b>4.670</b>
Byggeri og anlæg.....		4.070
Omkostninger.....		600

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	280	280
1973-74.....	1.330	650
1974-75.....	1.570	1.570
1975-76.....	350	350
1976-77.....	750	750
1977-78.....	350	350
Rest ult. 1977-78.....	720	720

Specifikation af Andre reguleringer: Finansloven for 1973-74 § 2.03.20. 70.04., pkt. 1, 2, 5 og 6 er slået sammen. Hertil kommer mindre arbejder til i alt 1.050.000 kr., hvoraf det væsentlige er reparation af bolværk i jollehavnen samt fjernelse af mole foran hyttefadbassin.

Specifikation af omkostninger: Projektering og tilsyn: 250.000 kr. Administration m.v.: 350.000 kr.

F

\* *ad 4. Anlæg af pladser og veje.....* 1.130.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: Oktober 1979.