

Mill. kr.	FFL 1974-75	BO 1975-76	BO 1976-77	BO 1977-78
5. Hovedstandsættelse af banesystem m.v.....	0,2	—	5,0	—
6. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter .	0,5	3,5	—	—
7. Udbygning af parkeringsplads.....	—	0,2	0,2	—
8. Diverse ændringer i værksted- og ga- rageområde.....	—	0,4	—	—
9. Sekundær, radaranlæg SSR.....	—	—	—	1,0
10. Forstærkning og forlængelse af tvær- banesystem.....	—	—	—	0,1
Ialt...	4,8	5,1	5,2	1,1
<b>70.03. Rønne lufthavn:</b>				
1. Udbygning af nødstrømsanlæg.....	0,2	—	—	—
2. VASIS-anlæg, bane 29.....	0,4	—	—	—
3. Etablering af tårn- og ekspeditions- bygning.....	0,2	1,0	2,3	—
4. Udbygning af rullebane og forplads..	—	0,8	—	—
5. ILS-anlæg bane 11.....	—	1,7	—	—
6. Skulderbelægning, bane 11-29.....	—	—	0,7	—
Ialt...	0,8	3,5	3,0	—
<b>70.04. Odense lufthavn:</b>				
1. Hovedreparation af startbane.....	1,8	—	—	—
2. Udbygning af indflyvningslys.....	0,3	—	—	—
3. Udskiftning af ILS-anlæg.....	1,0	—	—	—
4. Etablering af værkstedsbygning.....	0,8	—	—	—
5. Udvidelse af ekspeditionsfaciliteter...	0,5	—	—	—
Ialt...	4,4	—	—	—
<b>70.06. Mesters Vig flyveplads:</b>				
1. Etablering af SSB-(Single side band).	—	—	0,2	2,0
Ialt...	—	—	0,2	2,0
<b>70.10. Vagar flyveplads:</b>				
1. Ny ekspeditionsbygning.....	0,2	4,6	—	—
2. Etablering af landingshjælpemidler..	0,2	0,5	2,0	—
3. Udvidelse af forplads.....	—	1,6	—	—
Ialt...	0,4	6,7	2,0	—
Øvrige statslufthavne ialt.....	10,3	15,3	10,4	3,1