

- indtægter ved slag af vand (jfr. anmærkning under konto 93. Andre afgifter og salgsindtægter).
04. Overarbejdsbetaling. Merudgiften skyldes afløsning på ferie- og fridage samt under sygdom.
11. Tjenesterejser. Forhøjelsen skyldes øget rejseaktivitet efter strukturomlægningen inden for ministeriet for offentlige arbejders havne- og kystsektor, samt udgifter til udstationering af ny havnemester ved Thorsminde havn.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Forhøjelsen skyldes hovedsagelig udbetaling af flyttegodtgørelse og godtgørelse for dobbelt husførelse til nyudnævnte havnemestre ved Thyborøn og Thorsminde havne.
24. Optrækning af skibs- og vareafgifter. Forhøjelsen skyldes en forventet stigning i skibs- og vareafgifterne, jfr. anmærkning til konto 93.
31. Vedligeholdelse af bygninger. Tjenesteboligerne til havnemestrene ved Thyborøn og Thorsminde havne er i forbindelse med nyudnævnelser blevet hovedstandsatsat.
31. Vedligeholdelse af havneværker. Nedsættelsen skyldes hovedsagelig, at arbejdet med istandsættelse af broen og slusekamrene ved Thorsminde ikke er kommet til udførelse i det forudsatte omfang.
32. Ekstraordinær vedligeholdelse af havneværker. Arbejdet med istandsættelse af kanal-molen ved Thyborøn havn er blevet udskudt.
33. Driftsudgifter vedrørende egne bygninger. Merudgiften hidrører i det væsentlige fra tilslutningsarbejder for el-installationer til Hvide Sande havns nye auktionshal og velfærdsbygning.
33. Driftsudgifter vedrørende egne anlæg. Nedsættelsen skyldes færre udgifter til driften af sluseanlæggene ved Thorsminde og Hvide Sande havne end forudsat.
34. Skatter og afgifter. Nedsættelsen skyldes i det væsentlige ændret beregning af ejendoms-skatter for Esbjerg havn efter en af landsskatteretten truffen afgørelse.
35. Husleje. Udgiften til husleje for en af toldvæsenet lejet bygning på Hvide Sande havn bliver mindre end beregnet.
51. Køb af varer til salg. Forhøjelsen skyldes øgede udgifter til køb af vand og elektricitet, hovedsagelig på Esbjerg havn. Merudgiften kompenseres ved øgede indtægter ved salg af vand og el, jfr. anmærkning nedenfor til konto 93.
52. Materialer til forbrug. Nedsættelsen skyldes væsentligst et fald i Esbjerg havns eget vandforbrug.
53. Anskaffelser. Anskaffelsen af en del materiel er blevet udskudt.
55. Drift og vedligeholdelse af materiel. Behovet for vedligeholdelse af maskiner m. v. har været mindre end forudsat.
57. Transport. Udgifter til transport har været mindre end budgetteret.
58. Oprensning. Merudgiften på 2.573.000 kr. fremkommer således:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Ekstraordinær kraftig tilsanding på Grådyb Barre | 1.915.000 kr. |
| 2. Merudgifter i forbindelse med klasseeftersyn på S/P „Taurus“ | 857.000 - |
| | <hr/> |
| | 2.772.000 kr. |
| 3. Mindreforbrug i forbindelse med oprensning i Thyborøn havn | 50.000 - |
| 4. Besparelse vedrørende oprensning, udført af lokal entreprenør i Esbjerg havn. | 149.000 - |
| | <hr/> |
| | 2.573.000 kr. |
- ad 1. Fjernelse af store ekstramængder sand har nødvendiggjort, at to sandpumpere (S/P „Taurus“ og S/P „Grådyb“) har måttet arbejde i forceret drift for at kunne opretholde tilstrækkelig vanddybde over Grådyb Barre til besejling af Esbjerg havn med større skibe, herunder især tankbåde med brændselolie til I/S Vestkraft. Den ekstraordinære tilsanding af Grådyb Barre har ikke kunnet forudses.
- ad 2. Ved S/P „Taurus“ ordinære værftseftersyn i foråret 1974 konstateredes der i forbindelse med 12 års klasseeftersyn omfattende nedslidninger, specielt af bundbeklædningen og hopperdækket.